

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AX8575	VIN:	TMBEJ6NJ8HZ094126
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1422
Obchodní označení:	Fabia 3 (2015)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Fabia 1.4TDI 66 Ambition	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Hatchback / 5	Datum první registrace:	2016-12-01
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-12
Stav tachometru:	154540 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/2
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		
		Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 149μ; LP blatník 143μ; LP dveře 147μ; LZ dveře 134μ; LZ bok 128μ; Z víko 137μ; PZ bok 135μ; PZ dveře 137μ; PP dveře 121μ; PP blatník 123μ; Střecha 159μ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Alarm | Protipokluzová regulace | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu PP	Fulda	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu LZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu PZ	Fulda	185/60 R 15	Zimní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R 15		5

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
4	Práh levý	Deformace	Opravit
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance	Lakovat
6	Střecha	Nadstandardní prvek	Kontrola / další diagnostika
7	Rám dveří levý	Jamka	Opravit
8	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
9	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
10	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
11	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
12	Okno dveří PZ	Škrábance	Vyměnit
13	Těsnění PZ okna	Deformace	Vyměnit
14	Těsnění PP okna	Škrábance	Vyměnit
15	Madlo kliky PP dveří	Škrábance	Lakovat
16	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
17	Kryt PP kola	Prasklina	Vyměnit
18	Kryt LZ kola	Prasklina	Vyměnit
19	Kryt PZ kola	Neoriginální	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
20	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
21	Těsnění LP dveří	Prasklina	Vyměnit
22	Sedadlo řidiče	Prasklina	Vyměnit
23	Přístrojová deska	Nadstandardní prvek	Vyměnit
24	Větrací mřížka levá	Prasklina	Vyměnit
25	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
26	Stropnice	Opotřebení	Vyměnit
27	Ruční brzda	Prasklina	Vyměnit
28	Sedadlo zadní levé	Opotřebení	Vyměnit
29	Plastový kryt zadní L	Škrábance	Vyměnit
30	Plastový kryt zadní P	Škrábance	Vyměnit
31	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
32	Podlaha zav. Prostoru	Prasklina	Vyměnit
Ostatní			
33	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
34	Celková plocha karoserie	Polepy	Odstranit
35	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
36	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit
37	Interiér	Znečištěno	Čištění
Ostatní			
38	Doprohlídka v LC	Chybí	Provést
Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Polepy			

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Práh levý
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Madlo kliky LP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Střecha
Nadstandardní prvek

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika

Poznámka:



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Rám dveří levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní levá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní pravá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Okno dveří PZ
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Těsnění PZ okna
Deformace

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Těsnění PP okna
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Madlo kliky PP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Umístění
16 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt P zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt PP kola
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt LZ kola
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt PZ kola
Neoriginální

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Těsnění LP dveří
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Sedadlo řidiče
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přístrojová deska
Nadstandardní prvek

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Větrací mřížka levá
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Řadicí páka
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Stropnice
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Ruční brzda
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Sedadlo zadní levé
Opotřeбенí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt zadní L
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Plastový kryt zadní P
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Kryt zadního čela
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



Umístění
32 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Podlaha zav. Prostoru
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní prohlídka
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Viz popis k poškození č. 33

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
34 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
Poznámka:



Umístění
35 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Doprohliídka v LC
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Polepy

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2