

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 4AZ8481 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH9G4015428

Aktuálně najeto Km: 109520

Koupeno: 11.10.2015

Uživatel:

Status: K prodeji



| Datum | Popis události | Stav Km | Cena běžné | Cena mimoř. |
|---|---|----------------|------------|----------------|
| 1.7.2019 | Kroupy REF OLO Kroupy REF OLO | 85 370 | | 33 579 |
| 16.4.2018 | Při jízdě v koloně vylítl od nějakého auta kamínek a rozbil čelní sklo. import z BL prehledu | 55 000 | 0 | 5 237 |
| 26.1.2016 | Za jízdy unikla chladicí kapalina. Za jízdy unikla chladicí kapalina. | 3 259 | | 4 621 |
| 14.12.2015 | Pri couvání podle senzoru jsem trochu tukl do zásobovací rampy.Nabouraný je horní hrana kufru,délka cca 15cm.Auto je plne pojízdné. Pri couvání podle senzoru jsem trochu tukl do zásobovací rampy.Nabouraný je horní hrana kufru,délka cca 15cm.Auto je plne pojízdné. | 1 898 | 0 | 21 912 |
| 21.10.2019 | Přírodní živěl | | | 33 579 |
| 26.4.2018 | čelní sklo | 58 935 | 0 | 5 237 |
| 29.5.2016 | Vlastní zavinění nehoda | 10 404 | | 4 621 |
| 2.2.2016 | Oprava po PU - Vlastní zavinění nehoda | 8 915 | 0 | 5 002 |
| Celkové náklady na opravu vozidla: | | 113 788 | 0 | 113 788 |