

1. Piate dvere vozidla kufor deformácia
2. Zadný ľavý blatník povrchový škrabanec (možnosť zaleštiť)
3. Kapota vozidla poškodenie od lietajúceho kameňa
4. Predný nárazník poškodenie od lietajúceho kameňa, pravá strana deformácia + škrabanec, ľavá strana škrabanec
5. Späťne zrkadlo malé poškodenie od lietajúceho kameňa
6. Zadný nárazník pravá strana škrabanec + deformácia nižšie
7. Horné tesnenie čelného skla neúplný strih
8. Strecha poškodenie od lietajúceho kameňa
9. Čelné sklo poškodenie od lietajúceho kameňa
10. Pravé tesnenie čelného skla povrchový strih
11. Ľavý predný blatník poškodenie od lietajúceho kameňa
12. Pravý zadný disk škrabanec
13. Predné pravé dvere spodná hrana korózia
14. Svetlomety malé poškodenie od lietajúceho kameňa
15. Pravý predný disk škrabanec
16. Kapota vozidla deformácia + poškodenie od lietajúceho kameňa