

DEKRA CZ a.s.
Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

Volkswagen Financial Services
Pekařská 6
155 00 Praha 5

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Leasingová smlouva:
Název klienta:

1038990
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Datum objednávky:
Datum prohlídky:
Datum ukončení:

14.05.2020
20.05.2020
21.05.2020



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:
Tovární značka (výrobce):

6AH7759
Skoda / Octavia III

VIN:
Barva:

TMBAC7NE8J0092579
Stříbrná /

Datum tisku: 21.05.2020



Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č. Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)	Akceptovatelné podle pravidel společnosti
Exteriér (vnější prostor)			
1 Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
2 Dveře přední levé	Jamka	Opravit	Ano
3 Kryt PZ kola	Škrábance	Vyměnit	Ano
4 Kryt PP kola	Škrábance	Vyměnit	Ano
Ostatní			
5 Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit	Ano
6 Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit	Ano
7 Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Kontrola / další diagnostika	Ne

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



VIN / výrobní štítek



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění Poškozený díl	Exteriér (vnější prostor) Čelní sklo	Způsob opravy (opatření)	Opravit
1 Druh poškození	Poškození od odletujícího kamení	Poznámka:	
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		



Umístění Poškozený díl	Exteriér (vnější prostor) Dveře přední levé	Způsob opravy (opatření)	Opravit
2 Druh poškození	Jamka	Poznámka:	
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození
Akceptovatelné podle pravidel společnosti


Exteriér (vnější prostor) Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Kryt PZ kola
Škrábance
Ano Poznámka:



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození
Akceptovatelné podle pravidel společnosti

Exteriér (vnější prostor) Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Kryt PP kola
Škrábance
Ano Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění Poškozený díl	Ostatní Přední část vozidla	Způsob opravy (opatření)	Opravit
5 Druh poškození	Poškození od odletujícího kamení	Poznámka:	
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		



Umístění Poškozený díl	Ostatní Celková plocha karoserie	Způsob opravy (opatření)	Vyleštit
6 Druh poškození	Škrábance	Poznámka:	
Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ano		

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění Poškozený díl 7 Druh poškození Akceptovatelné podle pravidel společnosti	Ostatní Celková plocha karoserie Jamky od krup Ne	Způsob opravy (opatření) Poznámka:	Kontrola / další diagnostika
--	--	--	-------------------------------------