

## PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

### INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101602214 Místo inspekce: Brno\_Dornych 65A



### ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AM7957	Výrobní číslo (VIN):	TMBCJ7NPXG7084287
Značka a název:	Škoda Superb	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1968	Prověřit:	Ne
Výkon:	140kW	Datum registrace:	03.06. 2016
Barva:	Šedá	Karoserie:	Liftback
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	06
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2020
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	190723
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	1/4
Datum vrácení (zabavení) vozu:	16.04. 2019		

### DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✓	Datum posl.prohlídky:	21.12. 2018
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Diagnostika EOBD:	Nelze zjistit
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✓	Servisní knížka:	Elektronická
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

### VÝBAVA

#### Přítomná výbava vozidla:

Klimatizace automatická | Navigace | Park. kamera zadní | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Pohon všech kol (4x4) | Sedadla el. ovládaná | Sedadla kožená | Sedadla vyhřívaná | Světlomety Xenonové | Adaptivní tempomat | Multifunkční volant | Isofix | Bezklíčkové otevírání dveří | Elektrické otevírání 5.dveří

PNEUMATIKY				
Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Pirelli	235/45 R18 V	Zimní	4
Pneu PP	Pirelli	235/45 R18 V	Zimní	4
Pneu PZ	Pirelli	235/45 R18 V	Zimní	4
Pneu LZ	Pirelli	235/45 R18 V	Zimní	4
<b>Disky pneu na vozidle</b>	Hliníkové			
2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Pirelli	235/45 R18 V	Letní	3
Pneu PP	Pirelli	235/45 R18 V	Letní	3
Pneu PZ	Pirelli	235/45 R18 V	Letní	3
Pneu LZ	Pirelli	235/45 R18 V	Letní	3
<b>Disky 2. sady pneu</b>	Hliníkové			
Pneu rez	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Plnohodnotná	Michelin	205/55 R16 V	Letní	
Typ rezervy	Plnohodnotná			
<b>Disky pneu rez.</b>	Ocelové			
ZKUŠEBNÍ JÍZDA				
Zkušební jízda:	✓			
Popis Z.J.:	Jiné			
Nastartování:	Odpovídající věku a stáří vozu			
Spojka, řazení:	Odpovídající věku a stáří vozu			

## Seznam poškození

Exteriér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Kola	LP Disk	Odřeni	Oprava	✗
2	Kola	PP Disk	Odřeni	Bez opravy	✓
3	Karoserie	L Horní díl bočnice	Odřeni	Bez opravy	✓
4	Karoserie	L Práh	Deformace	Vyrovnání	✗
5	Karoserie	LZ Blatník	Deformace	Bez opravy	✓
6	Světla	P Odrazka	Poškozené	Výměna	✗
7	Kola	PZ Disk	Odřeni	Oprava	✗
8	Karoserie	PZ Dveře	Odřeni	Bez opravy	✓

9	Karoserie	P Horní díl bočnice	Odřeni	Bez opravy	✓
10	Kola	PP Disk	Odřeni	Bez opravy	✓

**Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.**

**Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.**

Datum tisku: 16.04.2019

**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Foto VIN 1



Foto VIN 2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní



**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Zadní část vozu



Známka STK

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	LP Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 1



**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 2



**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	L Horní díl bočnice	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Vyrovnání
Prvek vozu	L Práh	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 4

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**5**

<b>Oblast vozu</b>	Exteriér	<b>Druh poškození</b>	Deformace
<b>Část vozu</b>	Karoserie	<b>Způsob opravy</b>	Bez opravy
<b>Prvek vozu</b>	LZ Blatník	<b>Akceptovatelnost</b>	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 5

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****6**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškozené
Část vozu	Světla	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	P Odrazka	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 6

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**7**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PZ Disk	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 7

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 7



**8**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PZ Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 8



9

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	P Horní díl bočnice	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**10**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 10

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 10