

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101500412 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AC0704	Výrobní číslo (VIN):	WBY1Z21060V608286
Značka a název:	Bmw I3	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	0	Prověřit:	Ne
Výkon:	75kW	Datum registrace:	24.11. 2015
Barva:	Bílá	Karoserie:	Hatchback
Druh paliva:	Elektro	STK měsíc:	11
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2019
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	33633
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení) vozu:	29.01. 2019		

BMW i3 6DPRbLQQiEH]VWXSÉRYi

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✗	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✗	Datum posl.prohlídky:	20.11. 2018
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Diagnostika EOBD:	Nelze zjistit
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

Tempomat | Klimatizace automatická | Park. kamera zadní | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Sedadla vyhřívaná | Světlomety Xenonové | Multifunkční volant | Isofix | Bezklíčkové otevírání dveří

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Bridgestone	155/70 R19 V	Zimní	1
Pneu PP	Bridgestone	155/70 R19 V	Zimní	1
Pneu PZ	Bridgestone	155/75 R19 V	Letní	1
Pneu LZ	Bridgestone	155/75 R19 V	Letní	1

Disky pneu na vozidle Hliníkové**Pneu rez**

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

ZKUŠEBNÍ JÍZDAZkušební jízda: ✘**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Kola	LP Pneu	Opotřebení	Výměna	✓
2	Kola	PP Pneu	Opotřebení	Výměna	✓
3	Kola	PZ Pneu	Opotřebení	Výměna	✓
4	Kola	LZ Pneu	Opotřebení	Výměna	✓
5	Karoserie	PP Dveře	Lakováno	Bez opravy	✓
6	Karoserie	LZ Dveře	Lakováno	Bez opravy	✓
7	Kola	PP Disk	Odření	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 29.01.2019

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop




Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Opotřebení
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	LP Pneu	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



2

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Opotřebení
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	PP Pneu	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



3

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Opotřebení
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	PZ Pneu	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



4

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Opotřebení
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	LZ Pneu	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



5

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



6

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LZ Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



7

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné