

## PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

## INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101602773 Místo inspekce: Praha\_Poděbradská28



## ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AV2945	Výrobní číslo (VIN):	TMBAF7NE4H0092760
Značka a název:	Škoda Octavia	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1598	Prověřit:	Ne
Výkon:	66kW	Datum registrace:	25.10. 2016
Barva:	Modrá	Karoserie:	Sedan
Druh paliva:	nafta	Chladící kapalina:	V intervalu
Převodovka:	Manuální	Stav tachometru:	16447
Olej:	V intervalu	Stav paliva:	3/4

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Dálniční známka:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
Tankovací karta:	✗	Návod k obsluze:	✓
2 sady pneumatik:	✗		
Povinná výbava:	✗		

## VÝBAVA

## PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R16 V	Letní	6.53
Pneu PP	Michelin	205/55 R16 V	Letní	6.05
Pneu PZ	Michelin	205/55 R16 V	Letní	6.32
Pneu LZ	Michelin	205/55 R16 V	Letní	6.63
Poklice	Ne			

Disky pneu na vozidle Hliníkové

## Pneu rez

Typ rezervy Sada na opravu

## ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda:	✓
Popis Z.J.:	Odpovídající věku, stáří vozu a najetým km
Nastartování:	Odpovídající věku, stáří vozu a najetým km
Spojka, řazení:	Odpovídající věku, stáří vozu a najetým km

**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	Kapota	Jiné+popis	Bez opravy	✓

---

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Klient, nebo zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů (číslo dokladu, jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa).

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 09.10.2017

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Levý přední

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Přední část vozu



Pravý přední



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Sedadlo spolujezdce



Dveře spolujezdce vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé sedadlo



Zadní pravé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý zadní



Zadní část vozu



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Kufr



Levý zadní



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav tachometru

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Jiné+popis
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1