

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1571421243 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AK0631	Výrobní číslo (VIN):	SHSRE6740HU201716
Značka a název:	Honda Crv	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1597	Prověřit:	Ne
Výkon:	88kW	Datum registrace:	16.08. 2017
Barva:	Šedá	Karoserie:	SUV
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	08
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2021
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	31178
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení)	02.09. 2019		

vozu:

Honda CR-V 1.6I DTEC Comfort 2WD

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✗	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✗	Datum posl.prohlídky:	19.08. 2019
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Diagnostika EOBD:	Nelze zjistit
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✗	Servisní knížka:	✓
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

palubní počítač | 8x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | výsuvné opěrky hlav | autorádio | USB | AUX | bluetooth | imobilizér | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | zadní stěrač | senzor stěračů | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrál dálkový | střešní nosič | mlhovky | denní svícení | senzor světel | manuální převodovka | 6 rychlostních stupňů | pohon 4x2 | tempomat | parkovací kamera | parkovací senzory zadní | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | aut.zabrzdnění v kopci | senzor tlaku v pneumatikách | plní 'EURO V' | klimatizovaná přihrádka

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Goodyear	225/65 R17 H	Letní	5
Pneu PP	Goodyear	225/65 R17 H	Letní	5
Pneu PZ	Goodyear	225/65 R17 H	Letní	5
Pneu LZ	Goodyear	225/65 R17 H	Letní	5

Disky pneu na vozidle Hliníkové**Pneu rez**

Dojezdová

Typ rezervy Dojezdová

Disky pneu rez. Ocelové**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**Zkušební jízda: **Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	
2	Karoserie	LZ Dveře	Odřeni	Rozleštění	
3	Karoserie	P Nárazník	Odřeni	Oprava	
4	Karoserie	Kapota	Poškození od kamínků	Rozleštění	
5	Karoserie	LP Dveře	Odřeni	Rozleštění	
6	Karoserie	Spoiler ZN	Odřeni	Rozleštění	

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.**Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.**

Datum tisku: 02.09.2019

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední




Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část




Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	LZ Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Viz popis k poškození č. 2

**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Viz popis k poškození č. 3

**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**5**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**6**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Spoiler ZN	Akceptovatelnost	Akceptovatelné