

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1572216286 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AH6262	Výrobní číslo (VIN):	YV1LC68BCJ1199831
Značka a název:	Volvo XC90	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1969	Prověřit:	Ne
Výkon:	173kW	Datum registrace:	03.07. 2017
Barva:	Červená	Karoserie:	SUV
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	07
Převodovka:	Automatická	STK rok:	2021
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	31330
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení)	27.06. 2019		

vozu:

Volvo XC90 D5 AWD Drive-E 2.0L R-Design Auto

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✗	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✓	Datum posl.prohlídky:	10.06. 2019
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	3
2 sady pneumatik:	✗	Servisní knížka:	✓
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

Čalounění kůže(Celokožený) | Tempomat | Tažné zařízení | Klimatizace automatická | Navigace | Park. kamera zadní | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Pohon všech kol (4x4) | Sedadla el. ovládaná | Sedadla kožená | Sedadla vyhřívaná | Světlomety LED | Adaptivní tempomat | Multifunkční volant | Isofix | Bezklíčkové otevírání dveří | Elektrické otevírání 5.dveří

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Continental	275/45 R20 V	Letní	5
Pneu PP	Continental	275/45 R20 V	Letní	5
Pneu PZ	Continental	275/45 R20 V	Letní	4
Pneu LZ	Continental	275/45 R20 V	Letní	4

Disky pneu na vozidle Hliníkové**Pneu rez**

Dojezdová

Typ rezervy Dojezdová

Disky pneu rez. Ocelové**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**Zkušební jízda: **Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	P Nárazník	Odřeni	Oprava	
2	Karoserie	PP plastový lem blatníku	Odřeni	Oprava	
3	Kola	PP Disk	Odřeni	Bez opravy	
4	Karoserie	PP Dveře	Odřeni	Rozleštění	
5	Karoserie	Z Nárazník	Lakováno	Bez opravy	
6	Karoserie	Kapota	Znečištěné	Rozleštění	
7	Kola	LZ Disk	Odřeni	Bez opravy	

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.**Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.**

Datum tisku: 27.06.2019

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední




Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče


ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Oprava
Prvek vozu	PP plastový lem blatníku	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	PP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

**5**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**6**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Znečištěné
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**7**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LZ Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné