

## PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

## INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101601842 Místo inspekce: Praha\_Kostelecká ulice 933/77a



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                          |                     |                      |                   |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RZ:                      | 5AS2410             | Výrobní číslo (VIN): | 1C4BU0000GPE01894 |
| Značka a název:          | Jeep Renegade       | VIN souhlasí:        | Ano               |
| Zdvihový objem:          | 1368                | Prověřit:            | Ne                |
| Výkon:                   | 103kW               | Datum registrace:    | 19.08. 2016       |
| Barva:                   | Černá m.            | Karoserie:           | SUV               |
| Druh paliva:             | Benzín              | STK měsíc:           | 08                |
| Převodovka:              | Manuální            | STK rok:             | 2020              |
| Olej:                    | Dostatečné množství | Stav tachometru:     | 44816             |
| Chladicí kapalina:       | Dostatečné množství | Stav paliva:         | Dojezd            |
| Datum vrácení (zabavení) | 28.08. 2019         |                      |                   |

vozu:

Jeep Renegade 1.4 MultiAir 2 140k Limited FWD

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                          |   |                        |             |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|
| VTP:                     | ✗ | ORV:                   | ✓           |
| Zelená karta:            | ✓ | Servisní kontrola:     | ✓           |
| Dálniční známka:         | ✓ | Datum posl.prohlídky:  | 17.09. 2018 |
| Dálniční známka - 2.díl: | ✓ | Diagnostika EOBD:      | Nula chyb   |
| Tankovací karta:         | ✗ | Počet klíčů k vozidlu: | 2           |
| 2 sady pneumatik:        | ✗ | Servisní knížka:       | ✓           |
| Povinná výbava:          | ✓ | Návod k obsluze:       | ✓           |

## VÝBAVA

## Přítomná výbava vozidla:

palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | vyhřívaný volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | vyhřívaná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | autorádio | USB | bluetooth | satelitní navigace | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | zadní stěrač | senzor stěračů | el. zrcátka | vyhřívaná zrcátka | el.víko zavazadlového prostoru | střešní nosič | mlhovky | xenonové světlomety | denní svícení | senzor světel | manuální převodovka | 6 rychlostních stupňů | pohon 4x2 | tempomat | hlídání jízdního pruhu | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | brzdový asistent | senzor tlaku v pneumatikách | plní 'EURO V' | měnič 220V | klimatizovaná přihrádka

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle | Značka      | Rozměr       | Druh pneu | Vzorek(mm) |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Pneu LP         | Bridgestone | 215/60 R17 H | Letní     | 6          |
| Pneu PP         | Bridgestone | 215/60 R17 H | Letní     | 6          |
| Pneu PZ         | Bridgestone | 215/60 R17 H | Letní     | 6          |
| Pneu LZ         | Bridgestone | 215/60 R17 H | Letní     | 6          |

**Disky pneu na vozidle** Hliníkové

**Pneu rez**

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**

Zkušební jízda: ✗

**Seznam poškození****Exteriér**

| Číslo | Část vozu | Prvek vozu | Druh poškození       | Způsob opravy | Akceptovatelnost |
|-------|-----------|------------|----------------------|---------------|------------------|
| 1     | Karoserie | Víko kufru | Odřeni               | Rozleštění    | ✓                |
| 2     | Kola      | PZ Disk    | Odřeni               | Oprava        | ✗                |
| 3     | Karoserie | PP Dveře   | Odřeni               | Bez opravy    | ✓                |
| 4     | Karoserie | LP Blatník | Poškození od kamínků | Rozleštění    | ✓                |
| 5     | Kola      | LP Disk    | Odřeni               | Bez opravy    | ✓                |
| 6     | Karoserie | PZ Dveře   | Odřeni               | Rozleštění    | ✓                |
| 7     | Skla      | Čelní sklo | Poškození od kamínků | Bez opravy    | ✓                |
| 8     | Karoserie | PZ Blatník | Deformace            | Oprava        | ✗                |

**Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.**

**Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.**

Datum tisku: 28.08.2019

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední




Sedadlo spolujezdce

## **ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Kufr



Levý zadní

## **ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

**ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA**

Stav tachometru

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****1**

|             |            |                  |                |
|-------------|------------|------------------|----------------|
| Oblast vozu | Exteriér   | Druh poškození   | Odření         |
| Část vozu   | Karoserie  | Způsob opravy    | Rozleštění     |
| Prvek vozu  | Víko kufru | Akceptovatelnost | Akceptovatelné |

**2**

|             |          |                  |                  |
|-------------|----------|------------------|------------------|
| Oblast vozu | Exteriér | Druh poškození   | Odření           |
| Část vozu   | Kola     | Způsob opravy    | Oprava           |
| Prvek vozu  | PZ Disk  | Akceptovatelnost | Neakceptovatelné |

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

Viz popis k poškození č. 2

**3**

|             |           |                  |                |
|-------------|-----------|------------------|----------------|
| Oblast vozu | Exteriér  | Druh poškození   | Odření         |
| Část vozu   | Karoserie | Způsob opravy    | Bez opravy     |
| Prvek vozu  | PP Dveře  | Akceptovatelnost | Akceptovatelné |

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****4**

|             |            |                  |                      |
|-------------|------------|------------------|----------------------|
| Oblast vozu | Exteriér   | Druh poškození   | Poškození od kamínků |
| Část vozu   | Karoserie  | Způsob opravy    | Rozleštění           |
| Prvek vozu  | LP Blatník | Akceptovatelnost | Akceptovatelné       |

**5**

|             |          |                  |                |
|-------------|----------|------------------|----------------|
| Oblast vozu | Exteriér | Druh poškození   | Odření         |
| Část vozu   | Kola     | Způsob opravy    | Bez opravy     |
| Prvek vozu  | LP Disk  | Akceptovatelnost | Akceptovatelné |

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****6**

|             |           |                  |                |
|-------------|-----------|------------------|----------------|
| Oblast vozu | Exteriér  | Druh poškození   | Odření         |
| Část vozu   | Karoserie | Způsob opravy    | Rozleštění     |
| Prvek vozu  | PZ Dveře  | Akceptovatelnost | Akceptovatelné |

**7**

|             |            |                  |                      |
|-------------|------------|------------------|----------------------|
| Oblast vozu | Exteriér   | Druh poškození   | Poškození od kamínků |
| Část vozu   | Skla       | Způsob opravy    | Bez opravy           |
| Prvek vozu  | Čelní sklo | Akceptovatelnost | Akceptovatelné       |

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE****8**

|             |            |                  |                  |
|-------------|------------|------------------|------------------|
| Oblast vozu | Exteriér   | Druh poškození   | Deformace        |
| Část vozu   | Karoserie  | Způsob opravy    | Oprava           |
| Prvek vozu  | PZ Blatník | Akceptovatelnost | Neakceptovatelné |



Viz popis k poškození č. 8