


PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101705364 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AN6144	Výrobní číslo (VIN):	TMAH2811AJJ012473
Značka a název:	Hyundai I30	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	998	Prověřit:	Ne
Výkon:	88.3kW	Datum registrace:	01.11. 2017
Barva:	Bílá	Karoserie:	Kombi
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	11
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2021
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	37471
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení)	23.10. 2019		

vozu:

Hyundai i30 T-GDI 120 Best of Czech kombi

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✗	Datum posl.prohlídky:	29.05. 2019
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✓	Servisní knížka:	✓
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | podélný posuv sedadel | polohovací sedadla | autorádio | USB | AUX | bluetooth | telefon | imobilizér | start-stop systém | alu kola | el. okna | zadní stěrač | senzor stěračů | el. zrcátka | centrál dálkový | mlhovky | denní svícení | senzor světel | manuální převodovka | tempomat | hlídání jízdního pruhu | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY				
Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Hankook	195/65 R15 H	Letní	6
Pneu PP	Hankook	195/65 R15 H	Letní	6
Pneu PZ	Hankook	195/65 R15 H	Letní	6
Pneu LZ	Hankook	195/65 R15 H	Letní	6
Disky pneu na vozidle				
Hliníkové				
2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Barum	195/65 R15 T	Zimní	5
Pneu PP	Barum	195/65 R15 T	Zimní	5
Pneu PZ	Barum	195/65 R15 T	Zimní	5.5
Pneu LZ	Barum	195/65 R15 T	Zimní	5.5
Disky 2. sady pneu				
Pouze pneu				
Pneu rez				
Dojezdová				
Typ rezervy				
Dojezdová				
Disky pneu rez.				
Ocelové				
ZKUŠEBNÍ JÍZDA				
Zkušební jízda:				
✗				

Seznam poškození

Exteriér					
Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
2	Karoserie	P Nárazník	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
3	Karoserie	Víko kufru	Odření	Bez opravy	✓
4	Karoserie	LP Dveře	Odření	Bez opravy	✓
5	Kola	LP Disk	Odření	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 23.10.2019

A close-up photograph of a black Hyundai car floor mat. A hand is visible on the right side, holding the mat. The Hyundai logo is printed on the left side of the mat, followed by the alphanumeric code 'TMAH2811AJJ012473'. The background is dark and out of focus, showing some interior car components.

RB

2001/2 21/321	2001/2 21/321
2001/2 21/321	2001/2 21/321
2001/2 21/321	2001/2 21/321
2001/2 21/321	2001/2 21/321

400 4 2/001

MODEL
i30

TYPE
Passenger Car

TRANS AXLE PAINT TRIM
PYW TRY

HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*3807
TMAH2811AJJ012473

1840 kg
3040 kg
1- 1050 kg
2- 970 kg

Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínek
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Víko kufru	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**5**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 5