

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1101603327 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AV3918	Výrobní číslo (VIN):	WOLGT8E11F1079735
Značka a název:	Opel Insignia	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1956	Prověřit:	Ne
Výkon:	125kW	Datum registrace:	16.07. 2015
Barva:	Šedá m.	Karoserie:	Kombi
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	07
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2021
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	115517
Chladicí kapalina:	Dostatečné množství	Stav paliva:	3/4
Datum vrácení (zabavení) vozu:	08.11. 2019		

Opel Insignia 2.0 CDTI 125KW Edition Spo Tourer S/S

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✓
Dálniční známka:	✓	Datum posl.prohlídky:	26.06. 2019
Dálniční známka - 2.díl:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Tankovací karta:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
2 sady pneumatik:	✓	Servisní knížka:	✓
Povinná výbava:	✓	Návod k obsluze:	✓

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | isofix | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | výsuvné opěrky hlav | polohovací sedadla | autorádio | USB | bluetooth | imobilizér | alu kola | el. okna | tónovaná skla | zadní stěrač | senzor stěračů | el. zrcátka | vyhřívaná zrcátka | střešní nosič | mlhovky | denní svícení | senzor světel | manuální převodovka | 6 rychlostních stupňů | tempomat | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Continental	245/45 R18 W	Letní	2.5
Pneu PP	Continental	245/45 R18 W	Letní	2.5
Pneu PZ	Continental	245/45 R18 W	Letní	2.5
Pneu LZ	Continental	245/45 R18 W	Letní	3.0

Disky pneu na vozidle Hliníkové

2.sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Nokian	235/45 R18 V	Zimní	5.5
Pneu PP	Nokian	235/45 R18 V	Zimní	5.3
Pneu PZ	Nokian	235/45 R18 V	Zimní	4.5
Pneu LZ	Nokian	235/45 R18 V	Zimní	4.0

Disky 2. sady pneu Pouze pneu

Pneu rez

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda: ✘

Seznam poškození**Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	LZ Dveře	Lakováno	Bez opravy	✓
2	Karoserie	LZ Blatník	Lakováno	Bez opravy	✓
3	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
4	Kola	LP Disk	Odřeni	Bez opravy	✓
5	Kola	PZ Disk	Odřeni	Bez opravy	✓
6	Kola	PP Disk	Odřeni	Bez opravy	✓
7	Karoserie	P Nárazník	Deformace	Bez opravy	✓

8	Karoserie	Víko kufru	Odřeni	Bez opravy	✓
9	Karoserie	Z Nárazník	Odřeni	Bez opravy	✓
10	Karoserie	P Zrcátko	Odřeni	Bez opravy	✓
11	Karoserie	LP Dveře	Znečištěné	Bez opravy	✓
12	Karoserie	PP Dveře	Znečištěné	Bez opravy	✓
13	Karoserie	PZ Blatník	Deformace	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebením a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebením jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 08.11.2019

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední




Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední




Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu




Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval




Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LZ Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LZ Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



3

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 3



4

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 4



5

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PZ Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 5



6

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Kola	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Disk	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 6



7

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 7



8

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Víko kufru	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**9**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 9



10

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	P Zrcátko	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 10



11

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Znečištěné
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



12

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Znečištěné
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



13

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PZ Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



Viz popis k poškození č. 13