


DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AD5206	VIN:	TMBJT6NJ3GZ114032
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1422
Obchodní označení:	Fabia Combi (2015)	Max. výkon (kW):	77
Provedení:	Fabia Combi 1.4TDI 77	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Černá / metaliza	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-01-11
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2022-03
Stav tachometru:	141927 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	-0-
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Protiprkluzová regulace | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Metalický nebo jiný speciální lak | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Telefon (Autotelefon) | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Hankook	185/60 R 15	Smíšené	6
Pneu PP	Hankook	185/60 R 15	Smíšené	6
Pneu LZ	Hankook	185/60 R 15	Smíšené	7
Pneu PZ	Hankook	185/60 R 15	Smíšené	7
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Disk LP kola	Škrábance	Opravit
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
5	Práh levý	Škrábance	Lakovat
6	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
	Poznámka: 2x + škrábance		
7	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
8	Víko zavazadlového prostoru	Jamka	Opravit
	Poznámka: 2x + škrábance		
9	Disk LZ kola	Škrábance	Opravit
10	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit
11	C sloupek pravý	Škrábance	Lakovat
12	Práh pravý	Škrábance	Lakovat
13	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
14	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
15	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
16	Rám dveří pravý	Jamka	Opravit
17	Rám dveří levý	Jamka	Opravit
	Poznámka: 3x		
18	Víko motoru	Jamka	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
19	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
20	Volant	Opotřebení	Vyměnit
21	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
22	Ruční brzda	Opotřebení	Vyměnit
23	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
24	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance	Vyměnit
25	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
26	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
27	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
28	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
29	Horní kryt motoru	Chybí	Doplnit/dodat

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Interiér z levé strany




Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Čelní sklo
Poškození od
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt L zpětného
zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Práh levý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní levá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka: 2x + škrábance



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
8 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Víko zavazadlového
prostoru
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 2x + škrábance



Viz popis k poškození č. **8**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk LZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození


Exteriér (vnější
prostor)
C sloupek pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




12 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Práh pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Kryt P zpětného
zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Blatník přední pravý
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Rám dveří pravý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Rám dveří levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 3x



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Víko motoru
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Výplň LP dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19




20 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození


Interiér (vnitřní
prostor)
Volant
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Řadící páka
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Ruční brzda
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



23 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
24 Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Vnitřní kryt levého D-sloupku horní
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Plastový kryt víka zav.
Prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Kryt zadního čela
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Přední část vozidla
Poškození od
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
28 Poškozený díl
Druh poškození


Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Horní kryt motoru
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat
Poznámka: