

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	5AP6503	VIN:	WFORXXWPGRGG64020
Tovární značka (výrobce):	Ford	Zdvih. objem :	1560
Obchodní označení:	Transit Connect (2013)	Max. výkon (kW):	85
Provedení:	TrConn. Tr L1 1.6TDCI85 4d	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Dodávka / 4	Datum první registrace:	2016-07-18
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-07
Stav tachometru:	97853 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	-0-
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	64864 Km / 2018-11-09

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 131μ; LP blatník 119μ; LP dveře 127μ; LZ dveře -μ; LZ bok 129μ; Z víko 125μ; PZ bok 118μ; PZ dveře 116μ; PP dveře 117μ; PP blatník 116μ; Střeška 140μ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Palubní počítač | Airbag (1x) | ABS (protiblokovací systém) | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Centrální zamykání | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Přepážka zavazadlového prostoru | Rádio originální (Rádio) |

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Dayton	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu PP	Dayton	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu LZ	Dayton	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu PZ	Dayton	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Nezjištěno				

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
<b>Exteriér (vnější prostor)</b>			
1	Přední část vozidla	Po DN	Kontrola / další diagnostika
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední nárazník	Prasklina	Vyměnit
4	Čelní maska	Prasklina	Vyměnit
5	Blatník přední levý	Lak	Lakovat
6	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
7	Bočnice zadní levá	Deformace	Opravit
8	Kryt LZ kola	Škrábance	Vyměnit
9	Zadní nárazník	Škrábance	Vyměnit
10	Dveře zadní nákladové P křídlo	Jamka	Opravit
11	Zadní nárazník - pravý díl	Škrábance	Lakovat
<b>Poznámka:</b> Z větší části rozleštitelné			
12	Bočnice zadní pravá	Lak	Lakovat
13	Kryt PZ kola	Škrábance	Vyměnit
14	Dveře boční posuvné P	Jamka	Opravit
15	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
16	Zpětné zrcátko pravé	Škrábance	Vyměnit
17	Kryt PP kola	Škrábance	Vyměnit
18	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
19	Střecha	Deformace	Opravit
<b>Interiér (vnitřní prostor)</b>			
20	Výplň PP dveří	Škrábance	Vyměnit
21	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
22	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
<b>Ostatní</b>			
23	Servisní záznam	Chybí	Doplnit/dodat
24	Motor	Nadměrná hlučnost	Kontrola / další diagnostika
25	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
26	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
27	Nákladový prostor	Deformace	Opravit
28	Interiér	Znečištěno	Čištění

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled ze zadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Sada klíčů



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Stav km



Technická kontrola

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**1** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Přední část vozidla  
Po DN

Způsob opravy (opatření)    Kontrola / další diagnostika  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 1



Umístění  
**2** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Čelní sklo  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



3 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední nárazník  
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



4 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Čelní maska  
Prasklina

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5  
Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Blatník přední levý  
Lak

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



6  
Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Dveře přední levé  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 6




7 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Bočnice zadní levá  
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Kryt LZ kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zadní nárazník  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



10 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře zadní nákladové P křídlo  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**11** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zadní nárazník - pravý díl  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka: Z větší části rozleštitelné



Viz popis k poškození č. **11**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



12 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Bočnice zadní pravá  
Lak

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



13 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Kryt PZ kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**14** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře boční posuvné  
P  
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **14**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře přední pravé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



16 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zpětné zrcátko pravé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Kryt PP kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



18 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Blatník přední pravý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



19 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Střecha  
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



20 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Výplň PP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 20



21 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní  
prostor)  
Výplň LP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 21



**22** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Přídavný koberec LP  
Opotřeбенí

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:


## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**23** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Servisní záznam  
Chybí

Způsob opravy (opatření) Doplnit/dodat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Motor  
Nadměrná hlučnost

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika  
Poznámka:



25 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Přední část vozidla  
Poškození od  
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**26** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit  
Poznámka:



Umístění  
**27** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Nákladový prostor  
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**28** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28