

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AC2439	VIN:	WBA5L31000G480963
Tovární značka (výrobce):	BMW	Zdvih. objem :	1995
Obchodní označení:	Serie 5 Touring (F11) (2010)	Max. výkon (kW):	140
Provedení:	520d Touring	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Modrá / metaliza	Převodovka:	Automatická
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2015-12-04
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2021-11
Stav tachometru:	84890 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	-0-
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 142μ; LP blatník 169μ; LP dveře 142μ; LZ dveře 150μ; LZ bok 68μ; Z víko 76μ; PZ bok 80μ; PZ dveře 148μ; PP dveře 138μ; PP blatník 153μ; Střeška 60μ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Navigační systém (Originální) | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Ostřikovače světlometů | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Xenonová světla | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Imobilizér | Dešťový senzor | Calounění kůže (Celokožený) | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Pirelli	225/55 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Pirelli	225/55 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Pirelli	225/55 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Pirelli	225/55 R 17	Zimní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Bez				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Dveře přední levé	Jamka	Opravit
4	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
5	Bočnice zadní levá	Jamka	Opravit
6	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance	Lakovat
7	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
8	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
9	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
10	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
11	Disk kola ALU 2ks	Škrábance	Opravit
12	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
13	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
Ostatní			
14	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
15	Interiér	Znečištěno	Čištění

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
1 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední část vozidla
Poškození od
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře zadní levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní levá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Víko zavazadlového
prostoru
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní pravá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Disk kola ALU 2ks
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Umístění Poškozený díl Druh poškození	Exteriér (vnější prostor) Kryt L zpětného zrcátka Škrábance	Způsob opravy (opatření) Vyměnit Poznámka:
---	--	---



13 Umístění Poškozený díl Druh poškození	Exteriér (vnější prostor) Blatník přední pravý Škrábance	Způsob opravy (opatření) Lakovat Poznámka:
---	---	---

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
14 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15