

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AV3485	VIN:	TMBJF7NE5H0097823
Tovární značka (výrobce):	Skoda	Zdvih. objem :	1598
Obchodní označení:	Octavia 3 Kombi (2013)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Oct.Combi 1.6TDI 66	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Ambition	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Modrá /	Datum první registrace:	2016-10-31
Vozidlo s odpočtem DPH	Kombi / 5	Platnost tech. kont. do:	2020-10
Stav tachometru:	Ano	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	136997 Km Odečteno	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	V intervalu		
	Elektronická	Klient souhlasí s doprohídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (7x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Alarm | Elektrické ovládání oken (2x) | Klimatizace manuální | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Hands free) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Pískování skel | Zámek řadicí páky (2 klíče) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Goodyear	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Goodyear	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Goodyear	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Goodyear	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
2	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
4	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
	Poznámka: + škrábance		
5	Rám dveří levý	Jamka	Opravit
6	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
7	Bočnice zadní pravá	Jamka	Opravit
	Poznámka: 3x + škrábance		
8	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: 2x + škrábance		
9	Dveře přední pravé	Jamka	Opravit
	Poznámka: 2x + škrábance		
10	Základní těleso P zpětného zrcátka	Škrábance	Vyměnit
Interiér (vnitřní prostor)			
11	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
12	Rámeček řadící páky	Nadstandardní prvek	Vyměnit
13	Madlo výplně LZ dveří	Škrábance	Vyměnit
Ostatní			
14	Interiér	Znečištěno	Čištění
15	Malá plocha karoserie	Polepy	Odstranit
16	Osvětlení	Závada	Kontrola / další diagnostika
17	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit
18	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
Ostatní			
19	Doprohliídka v LC	Chybí	Provést
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1




2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Čelní sklo
Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Přídavný koberec LP
Opatřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



4
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Rámeček řadicí páky
Nadstandardní prvek

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Interiér
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Malá plocha karoserie
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Osvětlení
Závada

Způsob opravy (opatření) Kontrola / další diagnostika
Poznámka:



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Doprohliídka v LC
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést
Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře přední levé
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: + škrábance



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Rám dveří levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Bočnice zadní pravá
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 3x + škrábance



Viz popis k poškození č. 5


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 2x + škrábance



Viz popis k poškození č. **6**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Dveře přední pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka: 2x + škrábance



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Základní těleso P
zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní
prostor)
Madlo výplně LZ dveří
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
10 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Umístění
11 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11