

Protokol o stavu vozidla

Značka: MAZDA

Typ: 121

Barva: Modrá

RZ / SPZ: Nenalezena

VIN: YCMAXXBAJATA47806

Rok výroby: 2010

Zpracoval: Ing. Jaroslav Grégr

Místo: Drážní 254, 627 00 Brno-Slatina

Datum: 21.04.2022

Kontrolováno: Zamčené - bez klíčů.

Součástí vozidla je:

Motor	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input checked="" type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Převodovka	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input checked="" type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Katalyzátor	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input checked="" type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Baterie	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input checked="" type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Z diferenciál	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input checked="" type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Čelní sklo	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Přední světlomety	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO
Zadní světlomety	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	<input type="checkbox"/> NEZJIŠTĚNO

Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Převodovka	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Řízení	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	
Přední náprava	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	koroze
Zadní náprava	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	koroze
Brzdy	<input checked="" type="checkbox"/>	nenastartováno, funkčnost nelze zjistit	

Typ kol: ALU PLECH BEZ KOL

Pneu přední: K.O. Pneu zadní: K.O. Typ pneu:

Stav interiéru: POUŽITELNÝ NEPOUŽITELNÝ

Stav vozidla: VIZUÁLNĚ KOMPLETNÍ ČÁSTEČNĚ ROZEBRANÉ

Počet klíčů: 0

Popis: Vozidlo uzamčeno, nelze zjistit funkčnost jeho částí.

Odhad ceny: 2.500,-Kč

Zdroj ceny: