

Protokol o stavu vozidla



Značka: VW Touran
VIN: WVGZZZ1TZJW001508
Stav km: 85094
STK: 7/2021

Místo: AUTODRAŽBY Vypracoval: Michal Ráž
Datum: 3.6.2021

Karoserie

P nárazník	nezjištěno	P kapota	originál	Víko kufru	lakované	Z nárazník	nezjištěno
LP blatník	originál	LP dveře	originál	LZ dveře	originál	LZ bok	originál
PP blatník	originál	PP dveře	originál	PZ dveře	originál	PZ bok	originál
LP nosník	originál	PP nosník	originál	L práh	originál	P práh	originál
P stěna	originál	P světla	originál	Zadní čelo	originál	Střecha	originál
Poznámky	drobné oděrky z provozu, měněné lp.světlo						

Motor

Hlučnost	☒ odpovídá stavu km	☐ vyšší hlučnost	☐ hlučný start
Výkon	☒ odpovídá stavu km	☐ snížený	
Těsnost	☒ odpovídá stavu km	☐ drobná netěsnost	☐ netěsnost
Poznámky			

Převodovka

Hlučnost	☒ odpovídá stavu km	☐ hlučná	
Řazení	☒ odpovídá stavu km	☐ nadměrná vůle	☐ zatuhlé řazení
Těsnost	☒ odpovídá stavu km	☐ drobná netěsnost	☐ netěsnost
Z diferenciál	☐ odpovídá stavu km	☐ netěsnost	☐ vyšší hlučnost
4 x 4	☐ funkční	☐ nefunkční	☐ nezjištěno
Poznámky			

Spojka

DSG	☐ odpovídá stavu km	☐ nepravidelný záběr	☐ nadměrné opotřebení
Automat	☐ odpovídá stavu km	☐ nepravidelný záběr	☐ nadměrné opotřebení

Podvozek

Uložení	☒ odpovídá stavu km	☐ nadměrné opotřebení	☐ vyšší provozní vůle
Manžety	☒ odpovídá stavu km	☐ nadměrné opotřebení	☐ poškozené
P Tlumiče	☒ odpovídá stavu km	☐ netěsnost	☐ koróze ☐ KO
Z Tlumiče	☒ odpovídá stavu km	☐ netěsnost	☐ koróze ☐ KO
Pružiny	☒ odpovídá stavu km	☐ nadměrné opotřebení	☐ prasklé
Ložiska	☒ odpovídá stavu km	☐ hlučné	☐ vyšší provozní vůle
Řízení	☒ odpovídá stavu km	☐ netěsnost	☐ vyšší provozní vůle
Poznámky			

Pneumatiky

Přední	6 mm	Zadní	6 mm	Typ pneu	Z	plech	Continental
--------	------	-------	------	----------	---	-------	-------------

Druhá sada

Přední	8 mm	Zadní	6 mm	Typ pneu	L	alu	Dunlop
--------	------	-------	------	----------	---	-----	--------

Brzdy

Přední	dobré	Zadní	dobré	Parkovací	funkční
--------	-------	-------	-------	-----------	---------

Poznámky

slabší z destičky

Stav výfuku

☒ odpovídá stavu km	☐ netěsnost	☐ koróze	☐ nadměrná hlučnost
---	------------------------------------	---------------------------------	--

DPF

odpovídá stavu km	Čelní sklo	štěp mimo zorné pole	Pozn.
-------------------	------------	----------------------	-------

Stav interiéru

☒ odpovídá stavu km	☐ částečně poškozený	☐ znečištěný	☐ zápach (zvíře, kouř)
---	---	-------------------------------------	---

Poznámky

Funkčnost

Přední okna	funkční	AC	funkční	Zrcátka ovl.	funkční	Vyhřívání sed.	funkční
Zadní okna	funkční	Lo+Hi	funkční	Zrcátka vyhř.	funkční	Tempomat	funkční
Střešní okno		Klapky	funkční	Stěrače P	funkční	Bezp.pásky	funkční
Rádio	funkční	Cirkulace	funkční	Stěrač Z	funkční	Centr.zamyk.	funkční
Park. asist.	funkční	Zásuvky	funkční	Poznámky:	tažné zařízení funkční		

Ostatní

Počet klíčů	2	Rezerva	ne	Nářadí, hever	ne	Dojezd.sada	ano
Poznámky							

Doporučuji výměnu:

☐ oleje v motoru a filtru	☐ předních brzd	☐ předních tlumičů	☐ uložení př.nápravy	☐ rozvodů
☐ oleje v převodovce	☐ zadních brzd	☐ zadních tlumičů	☐ uložení z. nápravy	☒ baterie v klíči

Poznámky

