

# Protokol o stavu vozidla



Značka: VW Touran  
VIN: WVGZZZ1TZW072566  
Stav km: 76182  
STK: 4/2022

Místo: AUTODRAŽBY Vypracoval: Michal Ráž  
Datum: 25.5.2021

## Karoserie

P nárazník	nezjištěno	P kapota	originál	Víko kufru	originál	Z nárazník	nezjištěno
LP blatník	originál	LP dveře	originál	LZ dveře	originál	LZ bok	originál
PP blatník	originál	PP dveře	lakované	PZ dveře	lakované	PZ bok	originál
LP nosník	originál	PP nosník	originál	L práh	originál	P práh	originál
P stěna	originál	P světla	originál	Zadní čelo	originál	Střecha	originál
Poznámky	drobné oděrky z provozu, př kapota od kamínků						

## Motor

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost	<input type="checkbox"/> hlučný start
Výkon	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> snížený	
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Poznámky			

## Převodovka

Hlučnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučná	
Řazení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrná vůle	<input type="checkbox"/> zatuhlé řazení
Těsnost	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> drobná netěsnost	<input type="checkbox"/> netěsnost
Z diferenciál	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší hlučnost
4 x 4	<input type="checkbox"/> funkční	<input type="checkbox"/> nefunkční	<input type="checkbox"/> nezjištěno
Poznámky			

## Spojka

DSG	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení
Automat	<input type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nepravidelný záběr	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení

## Podvozek

Uložení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Manžety	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> poškozené
P Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozie <input type="checkbox"/> KO
Z Tlumiče	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozie <input type="checkbox"/> KO
Pružiny	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> nadměrné opotřebení	<input type="checkbox"/> prasklé
Ložiska	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> hlučné	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Řízení	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> vyšší provozní vůle
Poznámky			

## Pneumatiky

Přední	5 mm	Zadní	8 mm	Typ pneu	Z	plech	Continental
--------	------	-------	------	----------	---	-------	-------------

Druhá sada	Přední	6 mm	Zadní	2 mm	Typ pneu	L	plech	Falken
------------	--------	------	-------	------	----------	---	-------	--------

Brzdy	Přední	korozie kotoučů	Zadní	korozie kotoučů	Parkovací	funkční
-------	--------	-----------------	-------	-----------------	-----------	---------

Poznámky	zadní kotouče na výměnu					
----------	-------------------------	--	--	--	--	--

Stav výfuku	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> netěsnost	<input type="checkbox"/> korozie	<input type="checkbox"/> nadměrná hlučnost
-------------	---	------------------------------------	----------------------------------	--

DPF	odpovídá stavu km	Čelní sklo	OK	Pozn.	
-----	-------------------	------------	----	-------	--

Stav interiéru	<input checked="" type="checkbox"/> odpovídá stavu km	<input type="checkbox"/> částečně poškozený	<input type="checkbox"/> znečištěný	<input type="checkbox"/> zápach (zvíře, kouř)
----------------	---	---	-------------------------------------	---

Poznámky	znečištěná stropnice v části zavazadlového prostoru, utržená zadní mřížka topení			
----------	--	--	--	--

## Funkčnost

Přední okna	funkční	AC	funkční	Zrcátka ovl.	funkční	Vyhřívání sed.	funkční
Zadní okna	funkční	Lo+Hi	funkční	Zrcátka vyhř.	funkční	Tempomat	funkční
Střešní okno		Klapky	funkční	Stěrače P	funkční	Bezp.pásy	funkční
Rádio	funkční	Cirkulace	funkční	Stěrače Z	funkční	Centr.zamyk.	funkční
Park. asist.	funkční	Zásuvky	funkční	Poznámky:			

## Ostatní

Počet klíčů	2	Rezerva	ne	Nářadí, hever	ne	Dojezd.sada	ano
-------------	---	---------	----	---------------	----	-------------	-----

Poznámky							
----------	--	--	--	--	--	--	--

## Doporučuji výměnu:

<input type="checkbox"/> oleje v motoru a filtru	<input type="checkbox"/> předních brzd	<input type="checkbox"/> předních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení př.nápravy	<input type="checkbox"/> rozvodů
<input type="checkbox"/> oleje v převodovce	<input checked="" type="checkbox"/> zadních brzd	<input type="checkbox"/> zadních tlumičů	<input type="checkbox"/> uložení z. nápravy	<input checked="" type="checkbox"/> baterie v klíči

Poznámky	kontrola geometrie			
----------	--------------------	--	--	--

