

**DEKRA CZ a.s.**

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**INFORMACE O PROHLÍDCE**

Název klienta/IČ: Brose CZ spol. s r.o. / 61465704 Datum 1. prohlídky: 2018-12-03 10:30:00  
Kontaktní osoba / Telefon klienta: Jana Dorotíková / 724622990  
Interní ID:  
**LEASINGOVÁ SMLOUVA: 15DVOLB000525**



**ÚDAJE O VOZIDLE**

|                              |                       |                          |                   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| RZ:                          | 5AB3216               | VIN:                     | WBA8H510X0K450988 |
| Tovární značka (výrobce):    | BMW                   | Zdvih. objem :           | 1995              |
| Obchodní označení:           | Serie 3 Touring (F31) | Max. výkon (kW):         | 110               |
| Provedení:                   | 2.0                   | Druh paliva:             | Nafta             |
| Barva:                       | Černá / černá         | Převodovka:              | Manuální          |
| Typ karoserie / Počet dveří: | Kombi / 5             | Datum první registrace:  | 2015-11-24        |
| Vozidlo s odpočtem DPH       | Ne                    | Platnost tech. kont. do: | 2019-11           |
| Stav tachometru:             | 92480 Km Odečteno     | Stav paliva v nádrži:    | 1/4               |
| Stav oleje:                  | V intervalu           | Chladicí kapalina:       | V intervalu       |
| Servisní knížka k dispozici: | Elektronická          |                          |                   |

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|                                 |          |                                     |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano      | Povinná výbava:                     | Ano     |
| Povinné ručení (zelená karta):  | Ne       | Zvedák a sada náradí:               | Ne      |
| Dálniční známka - oba díly:     | Ne       | Počet klíčů k vozidlu:              | 2       |
| Návod k obsluze:                | Ano      | Skladniční list / 2 sady pneumatik: | Ne / Ne |
| Karta na palivo [typ / číslo]:  | Ne [ / ] |                                     |         |

**Tankovací karty vydané k tomuto vozidlu budou nejpozději do 30 dnu zablokovány.**

**BAREVNÁ VRSTVA**

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127μ; LP blatník 102μ; LP dveře 181μ; LZ dveře 113μ; LZ bok 115μ; Z víko 96μ; PZ bok 105μ; PZ dveře 116μ; PP dveře 137μ; PP blatník 108μ; Střeška 113μ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Palubní počítač | Airbag (9x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Navigační systém (Originální) | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový senzor | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle | Značka      | Rozměr      | Druh pneu | Vzorek (mm) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Pneu LP         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu PP         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu LZ         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu PZ         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |

**NÁKLADY NA OPRAVU - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

|                                                                         | CZK bez DPH      | CZK včetně DPH   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle                 | <b>48 666,64</b> | <b>58 886,63</b> |
| Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti | <b>11 949,99</b> | <b>14 459,49</b> |

**NÁKLADY NA OPRAVU - 2. PROHLÍDKA BEZ ÚČASTI NÁJEMCE**

neprovedena

**NÁKLADY NA OPRAVU CELKEM**

|                                                                         | CZK bez DPH      | CZK včetně DPH   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle                 | <b>48 666,64</b> | <b>58 886,63</b> |
| Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti | <b>11 949,99</b> | <b>14 459,49</b> |

**ZÁKLADNÍ INFORMACE - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

Datum objednávky: 2018-11-22 13:08:19  
Datum prohlídky: 2018-12-03 10:30:00  
Datum ukončení: 2018-12-04 10:21:12  
Místo prohlídky (předání): Brose CZ spol. s.r.o.

Tovární značka (výrobce)  
Obchodní označení:  
Provedení:  
VIN:  
RZ:

BMW  
Serie 3 Touring (F31)  
2.0  
WBA8H510X0K450988  
5AB3216

**VYČÍSLENÍ POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**
**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č.                             | Poškozený díl               | Druh poškození                   | Způsob opravy (opatření) | Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Náklady na opravu* |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b> |                             |                                  |                          |                                           |                    |
| 1                                | Čelní sklo                  | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                  | Ano                                       | 1 666,67           |
| 2                                | Přední část vozidla         | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                  | Ano                                       | 833,33             |
| 3                                | Přední nárazník             | Škrábance                        | Lakovat                  | Ne                                        | 7 783,33           |
| 4                                | Dveře zadní levé            | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       | 9 233,33           |
| 5                                | Dveře přední levé           | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       | 9 233,33           |
| 6                                | Blatník přední pravý        | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       | 7 500,00           |
| 7                                | Střešní podélný nosič pravý | Škrábance                        | Lakovat                  | Ne                                        | 2 083,33           |
| 8                                | Disk kola ALU 1ks           | Škrábance                        | Opravit                  | Ne                                        | 2 083,33           |
| 9                                | Disk kola ALU 3ks           | Škrábance                        | Opravit                  | Ano                                       | 6 249,99           |
| <b>Ostatní</b>                   |                             |                                  |                          |                                           |                    |
| 10                               | Celková plocha karoserie    | Škrábance                        | Vyleštit                 | Ano                                       | 2 000,00           |

**Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle** **48 666,64**

**Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti** **11 949,99**

**\*NÁKLADY NA OPRAVU JSOU VYČÍSLENY BEZ DPH**

**POZNÁMKA - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**

Při prohlídce drobně přšelo

## ZÁVĚR

### NÁKLADY NA OPRAVU - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE


Náklady na opravu všech poškození zjištěných na vozidle

Náklady na opravu neakceptovatelných poškození dle pravidel společnosti

| CZK bez DPH | CZK včetně DPH |
|-------------|----------------|
| 48 666,64   | 58 886,63      |
| 11 949,99   | 14 459,49      |

Tento protokol byl vypracován nestranně a dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Brose CZ spol. s r.o.



Nájemce

Razítko

Zpracovatel protokolu

DEKRA CZ a.s.  
Türkova 1001  
CZ-149 00 Praha 4-Chodov  
E-mail: [ucm.cz@dekra.com](mailto:ucm.cz@dekra.com)

## PROTOKOL O PŘEVZETÍ

## INFORMACE O PROHLÍDCE

|                                    |                                  |                           |                       |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Název klienta/IČ:                  | Brose CZ spol. s r.o. / 61465704 | Druh vozidla              | Osobní Luxusní        |
| Kontaktní osoba / Telefon klienta: | Jana Dorotíková / 724622990      | Datum 1. prohlídky:       | 2018-12-03 10:30:00   |
| Leasingová smlouva:                | 15DVOLB000525                    | Místo prohlídky (předání) | Brose CZ spol. s.r.o. |

## ÚDAJE O VOZIDLE

|                              |                       |                          |                   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| RZ:                          | 5AB3216               | VIN:                     | WBA8H510X0K450988 |
| Tovární značka (výrobce):    | BMW                   | Zdvih. objem :           | 1995              |
| Obchodní označení:           | Serie 3 Touring (F31) | Max. výkon (kW):         | 110               |
| Provedení:                   | 2.0                   | Druh paliva:             | Nafta             |
| Barva:                       | Černá / černá         | Převodovka:              | Manuální          |
| Typ karoserie / Počet dveří: | Kombi / 5             | Datum první registrace:  | 2015-11-24        |
| Vozidlo s odpočtem DPH       | Ne                    | Platnost tech. kont. do: | 2019-11           |
| Stav tachometru:             | 92480 Km Odečteno     | Stav paliva v nádrži:    | 1/4               |
| Stav oleje:                  | V intervalu           | Chladicí kapalina:       | V intervalu       |
| Servisní knížka k dispozici: | Elektronická          |                          |                   |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

|                                 |          |                                     |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano      | Povinná výbava:                     | Ano     |
| Povinné ručení (zelená karta):  | Ne       | Zvedák a sada náradí:               | Ne      |
| Dálniční známka - oba díly:     | Ne       | Počet klíčů k vozidlu:              | 2       |
| Návod k obsluze:                | Ano      | Skladniční list / 2 sady pneumatik: | Ne / Ne |
| Karta na palivo [typ / číslo]:  | Ne [ / ] |                                     |         |

**Tankovací karty vydané k tomuto vozidlu budou nejpozději do 30 dnu zablokovány.**

Karta zámku řadící páky:

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127μ; LP blatník 102μ; LP dveře 181μ; LZ dveře 113μ; LZ bok 115μ; Z víko 96μ; PZ bok 105μ; PZ dveře 116μ; PP dveře 137μ; PP blatník 108μ; Střeška 113μ;

## VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (9x) | Tónované sklo | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Navigační systém (Originální) | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Přední a zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový senzor | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio+CD) |

## PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle | Značka      | Rozměr      | Druh pneu | Vzorek (mm) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Pneu LP         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu PP         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu LZ         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |
| Pneu PZ         | Continental | 205/60 R 16 | Zimní     | 7           |

## POZNÁMKA - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE

Při prohlídce drobně přšelo

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s poškozením na straně 2 tohoto protokolu.

Datum ukončení:  
Datum tisku: 2018-12-03

Vladimír Slovák

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. Poškozený díl               | Druh poškození                   | Způsob opravy (opatření) | Akceptovatelné podle pravidel společnosti |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b> |                                  |                          |                                           |
| 1 Čelní sklo                     | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                  | Ano                                       |
| 2 Přední část vozidla            | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                  | Ano                                       |
| 3 Přední nárazník                | Škrábance                        | Lakovat                  | Ne                                        |
| 4 Dveře zadní levé               | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       |
| 5 Dveře přední levé              | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       |
| 6 Disk kola ocel 1ks             | Škrábance                        | Opravit                  | Ne                                        |
| 7 Disk kola ocel 3ks             | Škrábance                        | Opravit                  | Ano                                       |
| 8 Blatník přední pravý           | Jamka                            | Opravit                  | Ano                                       |
| 9 Střešní podélný nosič pravý    | Škrábance                        | Lakovat                  | Ne                                        |
| <b>Ostatní</b>                   |                                  |                          |                                           |
| 10 Celková plocha karoserie      | Škrábance                        | Vyleštit                 | Ano                                       |

---



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Interiér z pravé strany



Motor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



VIN / výrobní štítek



Zavazadlový prostor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka




Stav km



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



|                                           |                                  |                          |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor)        | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| Poškozený díl                             | Čelní sklo                       | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Poškození od odletujícího kamení | Náklady na opravu        | 1 666,67 |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                              |                          |          |



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 1




|                                           |                                  |                          |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor)        | Způsob opravy (opatření) | Opravit |
| Poškozený díl                             | Přední část vozidla              | Poznámka:                |         |
| Druh poškození                            | Poškození od odletujícího kamení | Náklady na opravu        | 833,33  |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                              |                          |         |



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE




Viz popis k poškození č. **2**



Viz popis k poškození č. **2**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 2



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Lakovat  |
| 3 Poškozený díl                           | Přední nárazník           | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Škrábance                 | Náklady na opravu        | 7 783,33 |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ne                        |                          |          |

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. **3**



Viz popis k poškození č. **3**



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. **3**



Viz popis k poškození č. **3**

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 3



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| 4 Poškozený díl                           | Dveře zadní levé          | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Jamka                     | Náklady na opravu        | 9 233,33 |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                       |                          |          |



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 4



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| 5 Poškozený díl                           | Dveře přední levé         | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Jamka                     |                          |          |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                       | Náklady na opravu        | 9 233,33 |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 5



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| 6 Poškozený díl                           | Blatník přední pravý      | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Jamka                     |                          |          |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                       | Náklady na opravu        | 7 500,00 |



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 6



|                                           |                             |                          |          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor)   | Způsob opravy (opatření) | Lakovat  |
| 7 Poškozený díl                           | Střešní podélný nosič pravý | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Škrábance                   |                          |          |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ne                          | Náklady na opravu        | 2 083,33 |



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. **7**



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| <b>8</b> Poškozený díl                    | Disk kola ALU 1ks         | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Škrábance                 | Náklady na opravu        | 2 083,33 |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ne                        |                          |          |

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 8



|                                           |                           |                          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Umístění                                  | Exteriér (vnější prostor) | Způsob opravy (opatření) | Opravit  |
| 9 Poškozený díl                           | Disk kola ALU 3ks         | Poznámka:                |          |
| Druh poškození                            | Škrábance                 |                          |          |
| Akceptovatelné podle pravidel společnosti | Ano                       | Náklady na opravu        | 6 249,99 |



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 9



|                                                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>Umístění</p> <p>Poškozený díl</p> <p>Druh poškození</p> <p>Akceptovatelné podle pravidel společnosti</p> | <p>Ostatní</p> <p>Celková plocha karoserie</p> <p>Škrábance</p> <p>Ano</p> | <p>Způsob opravy (opatření)</p> <p>Poznámka:</p> <p>Náklady na opravu</p> | <p>Vyleštit</p> <p>2 000,00</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1. PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 10