

**DEKRA CZ a.s.**  
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**CSOB Leasing, a.s.**  
Na Pankráci 310/60  
140 00 Praha 4



### ÚDAJE O VOZIDLE

Tovární značka (výrobce):	Skoda	RZ:	5AH0846
VIN:	TMBJJ7NE0G0192626	Obchodní označení:	Octavia Combi (5E5)
Max. výkon (kW):	110	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6, Style
Typ karoserie:	Kombi	Zdvih. objem :	Green tec
Datum první registrace:	9.03.2016	Převodovka:	1968
Platnost tech. kont. do:	2020-03	Stav tachometru:	Manuální
Barva:	Modrá / Metalická	Platnost měření emisí do:	134.206 Km Odečteno
Druh paliva:	Nafta	Počet dveří:	5
Stav oleje:	V intervalu	Stav paliva v nádrži:	-0-
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Chladicí kapalina:	V intervalu

### VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., immobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový (filtr prachový a pylový s filtr s aktivním uhlím, skříňka odkl. s funkce chlad.), klíčky dveří vně, barva vozidla, konzola stř., kryt zavaz. prostoru / toleta, lampička na čtení, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. poděl., obložení brzd. s ukazatel opotřebení, opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., otevírání dveří automat. a aktivování systém výstraž. směr. světel u náraz. otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Výbavy: Green tec (start/stop systém, rekuperace brzdová), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za. (předpínač pásu za.), pásy bezpeč. vpředu výškové nastav. (předpínač pásu), převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emise Euro 6, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., sedadlo vpředu vpravo výškové nastav. (opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spoiler za. (dveře za. výklop. / víko zavaz. prostoru), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítliny za. LED, světlo denní potkáv., světlo denní potkáv. odpojit., světlomet mlhový, systém vypínání/startování KESSY, síťový program v prostor zavazadl., uchyacení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., ukazatel multifunkční (Maxi-DOT Display), upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (4-paprsky), volant s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. (ovládání dálk. pro zamykání centr.), zasouvací příhrádka / příhrádka odkl. pod sedadlo vpředu vpravo, zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív., oba (směrovka v zrcátko vněj. integr.), zrcátko vněj. el. sklopný, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu  
**Speciální výbava:** Audio-navigační systém Amundsen, barevný displej Maxi-DOT, kontr. systém tlaku v pneu, metaliza-lakování, paket Chrom, pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), potah sedadla / čalounění: kůže, rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 7x17 (Denom), trysky ostričovače skla vyhřív., zařízení park. vpředu a za., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.

### PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	225/45 R 17	Zimní	5
2. sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu 1	Fulda	225/45 R 17	Letní	3
Pneu 2	Fulda	225/45 R 17	Letní	3
Pneu 3	-	-	Letní	-
Pneu 4	-	-	Letní	-
Kryty druhé sady kol	Žádný			
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7

### DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list / 2 sady pneumatik:	Ne / Ano
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
Karta na palivo [typ / číslo]:	Ne [ / ]		
Certifikace IDV:	Ne		

### BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 118µ; LP blatník 123µ; LP dveře 118µ; LZ dveře 122µ; LZ bok 112µ; Z víko 124µ; PZ bok 110µ; PZ dveře 122µ; PP dveře 114µ; PP blatník 122µ; Střecha 104µ;

Datum ukončení:  
12.03.2019  
Datum tisku: 15.03.2019

Podpis



DEKRA expert Michal Srna

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
<b>Exteriér (vnější prostor)</b>		
1	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
2	Disk PP kola	Škrábance
3	Zpětné zrcátko pravé	Škrábance
4	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
5	Dveře přední pravé	Škrábance
6	Práh pravý	Deformace
7	Disk PZ kola	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Rám dveří pravý	Jamka
10	Disk LZ kola	Škrábance
11	Dveře zadní levé	Jamka
12	Dveře přední levé	Jamka
13	Rám LP dveří	Škrábance
14	Disk LP kola	Škrábance
15	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
16	Pneumatika kola 2ks	Chybí
<b>Ostatní</b>		
17	Celková plocha karoserie	Škrábance
18	Malá plocha karoserie	Polepy
19	Interiér	Znečištěno

---

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |          |  |   |                  |
|----------|--|---|------------------|
| <b>1</b> | <p>Umístění<br/>Poškozený díl<br/>Druh poškození</p> | <p>Exteriér (vnější prostor)<br/>Přední část vozidla<br/>Poškození od odletujícího kamení</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----------|--|---|------------------|



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění Exteriér (vnější prostor)  
Poškozený díl Disk PP kola  
Druh poškození Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |          |  |   |                  |
|----------|--|---|------------------|
| <b>3</b> | <p>Umístění<br/>Poškozený díl<br/>Druh poškození</p> | <p>Exteriér (vnější prostor)<br/>Zpětné zrcátko pravé<br/>Škrábance</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----------|--|---|------------------|



Viz popis k poškození č. 3

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |          |  |   |                  |
|----------|--|---|------------------|
| <b>4</b> | <p>Umístění<br/>Poškozený díl<br/>Druh poškození</p> | <p>Exteriér (vnější prostor)<br/>Madlo kliky PP dveří<br/>Škrábance</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----------|--|---|------------------|



Viz popis k poškození č. 4

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |          |   |  |           |
|----------|---|--|-----------|
| <b>5</b> | Umístění<br>Poškozený díl<br>Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)<br>Dveře přední pravé<br>Škrábance | Poznámka: |
|----------|---|--|-----------|



Viz popis k poškození č. 5



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**6** Umístění Exteriér (vnější prostor)  
Poškozený díl Práh pravý  
Druh poškození Deformace

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |          |  |   |                  |
|----------|--|---|------------------|
| <b>7</b> | <p>Umístění<br/>Poškozený díl<br/>Druh poškození</p> | <p>Exteriér (vnější prostor)<br/>Disk PZ kola<br/>Škrábance</p> | <p>Poznámka:</p> |
|----------|--|---|------------------|



Viz popis k poškození č. 7

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8

Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zadní nárazník  
Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9**

Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Rám dveří pravý  
Jamka

Poznámka:



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 9



10

Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Disk LZ kola  
Škrábance

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře zadní levé  
Jamka

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře přední levé  
Jamka

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |           |                |                           |           |
|-----------|----------------|---------------------------|-----------|
| <b>13</b> | Umístění       | Exteriér (vnější prostor) | Poznámka: |
|           | Poškozený díl  | Rám LP dveří              |           |
|           | Druh poškození | Škrábance                 |           |



Viz popis k poškození č. 13

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**14** Umístění Exteriér (vnější prostor)  
Poškozený díl Disk LP kola  
Druh poškození Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Umístění Exteriér (vnější prostor)  
Poškozený díl Čelní sklo  
Druh poškození Poškození od odletujícího kamení

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- |           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| <b>16</b> | Umístění<br>Poškozený díl<br>Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)<br>Pneumatika kola 2ks<br>Chybí | Poznámka: |
|-----------|---|---|-----------|



- |           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| <b>17</b> | Umístění<br>Poškozený díl<br>Druh poškození | Ostatní<br>Celková plocha karoserie<br>Škrábance | Poznámka: |
|-----------|---|--|-----------|

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18

Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Malá plocha karoserie  
Polepy

Poznámka:



19

Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Poznámka: