

DEKRA CZ a.s.
Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Na Pankráci 310/60
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

Tovární značka (výrobce):
VIN:
Max. výkon (kW):
Typ karoserie:
Datum první registrace:
Platnost tech. kont. do:
Barva:
Druh paliva:
Stav oleje:
Servisní knížka k dispozici:

Skoda
TMBA06NH6H4017375
66
Liftback
9.11.2016
2020-11
Běžová / Metalická
Benzín
V intervalu
Elektronická

RZ:
Obchodní označení:
Provedení:
Zdvih. objem :
Převodovka:
Stav tachometru:
Platnost měření emisí do:
Počet dveří:
Stav paliva v nádrži:
Chladicí kapalina:

5AV9254
Rapid (NH)
1.2 TSI EU6, Active
1197
Manuální
46.377 Km Odečteno
5
1/4
V intervalu

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držák nápojů vpředu, dveře s světlo výstraž., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), filtr prachový a pylový, karoserie: 4-dv., lampička na čtení, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI, opěradlo sedadla za. dělený/sklap., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., otevírání dveří automat. a aktivování systém výstraž. směr. světél u náraz, paket Výbavy: Green tec(start/stop systém), pneu - oprav.sada, potah sedadla / čalounění: látka, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškové nastav., předpínač pásu, převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk, emisí Euro 6, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškové nastav., servřízení, sloupek řízení (volant) podélné nastav., sloupek řízení (volant) výškové nastav., spouštěč okna el. vpředu, světlo denní potkáv. odpojit., uchycení Isofix pro dětská sedadla na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (3-paprsky), zamykání centr., zařízení výstražné pro pás bezpeč., strana řidiče, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhřív., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu
Speciální výbava: klimatizace, metaliza-lakování, sedadlo vpředu vpravo výškové nastav., světlomet mlhový, zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce
Ostatní příslušenství: Zámek ř.p.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PP	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu LZ	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
Pneu PZ	Sava	185/60 R 15	Zimní	6
2. sada pneu	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu 1	Hankook	185/60 R 15	Letní	2
Pneu 2	Hankook	185/60 R 15	Letní	2
Pneu 3	Hankook	185/60 R 15	Letní	2
Pneu 4	Hankook	185/60 R 15	Letní	2
Kryty druhé sady kol	Žádný			
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	185/60 R 15		8

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	Skladniční list / 2 sady pneumatik:	Ne / Ano
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
Karta na palivo [typ / číslo]:	Ne [/]		
Certifikace IDV:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 220µ; LP blatník 170µ; LP dveře 190µ; LZ dveře 180µ; LZ bok 170µ; Z víko 150µ; PZ bok 200µ; PZ dveře 190µ; PP dveře 210µ; PP blatník 220µ; Střecha 180µ;

Datum ukončení:
21.01.2019
Datum tisku: 6.02.2019

Podpis



DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Kryt L zpětného zrcátka	Lak
3	Blikač boční L zpětného zrcátka	Prasklina
4	2 ks krytů kol	Škrábance
5	1 ks krytů kol	Prasklina
Ostatní		
6	Servisní prohlídka	Chybí
7	Náhr. klíč(e) od zámku řadicí páky	Chybí
8	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1	Umístění Poškozený díl Druh poškození	Exteriér (vnější prostor) Čelní sklo Poškození od odletujícího kamení	Poznámka:
----------	---	---	-----------



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2	Umístění Poškozený díl Druh poškození	Exteriér (vnější prostor) Kryt L zpětného zrcátka Lak	Poznámka:
----------	---	---	-----------



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- | | | | |
|----------|---|---|-----------|
| 3 | Umístění
Poškozený díl
Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)
Blikač boční L zpětného zrcátka
Prasklina | Poznámka: |
|----------|---|---|-----------|



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- | | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 4 | Umístění
Poškozený díl
Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)
2 ks krytů kol
Škrábance | Poznámka: |
|----------|---|--|-----------|



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



- | | | | |
|----------|---|--|-----------|
| 5 | Umístění
Poškozený díl
Druh poškození | Exteriér (vnější prostor)
1 ks krytů kol
Prasklina | Poznámka: |
|----------|---|--|-----------|



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Servisní prohlídka
Chybí

Poznámka:



7

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Náhr. klíč(e) od zámku řadicí páky
Chybí

Poznámka: Dodáno 24.1.2019.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha karoserie
Škrábance

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8