

## PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

## INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 11001511224 Místo inspekce: Praha\_Kostelecká ulice 933/77a



## ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AY2132	Výrobní číslo (VIN):	WOLGM8E38G1003753
Značka a název:	Opel Insignia sport tourer	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1598	Prověřit:	Ne
Výkon:	100kW	Datum registrace:	14.09. 2015
Barva:	Černá m.	Karoserie:	Kombi
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	09
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2019
Olej:	V intervalu	Stav tachometru:	47049
Chladicí kapalina:	V intervalu	Stav paliva:	1/4
Datum vrácení (zabavení) vozu:	25.05. 2018		

Opel Insignia 1.6 CDTi 100kW Edition ST S/S

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✗
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✗
Dálniční známka:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
Tankovací karta:	✗	Servisní knížka:	✓
2 sady pneumatik:	✗	Návod k obsluze:	✓
Povinná výbava:	✓		

## VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

Klimatizace automatická

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Bridgestone	225/55 R17 W	Letní	5.00
Pneu PP	Bridgestone	225/55 R17 W	Letní	4.86
Pneu PZ	Bridgestone	225/55 R17 W	Letní	4.29
Pneu LZ	Bridgestone	225/55 R17 W	Letní	4.26
Poklice	Ano			

<b>Disky pneu na vozidle</b>	Ocelové
------------------------------	---------

**Pneu rez**

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

**ZKUŠEBNÍ JÍZDA**

Zkušební jízda:	✓
Popis Z.J.:	OK
Nastartování:	OK
Spojka, řazení:	OK

**Seznam poškození****Exteriér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Karoserie	Z Nárazník	Odření	Lakování	✗
2	Karoserie	P Nárazník	Deformace	Výměna	✗
3	Karoserie	Kapota	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
4	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 28.05.2018

### ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední



Sedadlo spolujezdce

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav tachometru

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**1**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 1



**2**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE**



**3**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Kapota	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



**4**

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné