

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 11001511738 Místo inspekce: Praha_Kostelecká ulice 933/77a



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AB3810	Výrobní číslo (VIN):	TMBAG7NPOG7030969
Značka a název:	Škoda Superb	VIN souhlasí:	Ano
Zdvihový objem:	1598	Prověřit:	Ne
Výkon:	88kW	Datum registrace:	11.11. 2015
Barva:	Černá m.	Karoserie:	Sedan
Druh paliva:	Nafta	STK měsíc:	11
Převodovka:	Manuální	STK rok:	2019
Olej:	Dostatečné množství	Stav tachometru:	121781
Chladicí kapalina:	Nedostatečné množství	Stav paliva:	Dojezd
Datum vrácení (zabavení) vozu:	15.11. 2018		

Škoda Superb 1.6 TDI 88kW Active

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:	✗	ORV:	✓
Zelená karta:	✓	Servisní kontrola:	✗
Dálniční známka:	✓	Diagnostika EOBD:	Nula chyb
Dálniční známka - 2.díl:	✗	Počet klíčů k vozidlu:	2
Tankovací karta:	✗	Servisní knížka:	Elektronická
2 sady pneumatik:	✗	Návod k obsluze:	✓
Povinná výbava:	✓		

VÝBAVA

Přítomná výbava vozidla:

Tempomat | Klimatizace automatická | Parkovací senzor (Zadní) | Světlomety Xenonové | Multifunkční volant | Isofix

PNEUMATIKY				
Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	Continental	205/55 R16 V	Zimní	3.56
Pneu PP	Continental	205/55 R16 V	Zimní	3.65
Pneu PZ	Continental	205/55 R16 V	Zimní	4.23
Pneu LZ	Continental	205/55 R16 V	Zimní	4.69
Disky pneu na vozidle	Hliníkové			
Pneu rez	Dojezdová			
Typ rezervy	Dojezdová			
Disky pneu rez.	Ocelové			
ZKUŠEBNÍ JÍZDA				
Zkušební jízda:	✘			

Seznam poškození

Exteriér	Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
	1	Karoserie	Z Nárazník	Deformace	Výměna	✘
	2	Karoserie	P Nárazník	Odřeni	Lakování	✘
	3	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	✓
	4	Skla	L Zrcátko	Odřeni	Bez opravy	✓
	5	Karoserie	LP Dveře	Odřeni	Rozleštění	✓
	6	Karoserie	LZ Blatník	Odřeni	Rozleštění	✓
	7	Karoserie	Víko kufru	Odřeni	Rozleštění	✘
	8	Karoserie	PZ Blatník	Lakováno	Bez opravy	✓
	9	Karoserie	PP Blatník	Lakováno	Bez opravy	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 15.11.2018

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Foto VIN 2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý přední



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý přední




Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Dveře spolujezdce vnitřní část



Zadní pravé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé dveře vnitřní část



Pravý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní část vozu



Známka STK

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Kufr



Levý zadní

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní levé sedadlo



Zadní levé dveře vnitřní část

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Strop



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Středový panel



Sedadlo řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Dveře řidiče vnitřní část



Palubní deska od řidiče

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní interval



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Deformace
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Výměna
Prvek vozu	Z Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 1



2

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Lakování
Prvek vozu	P Nárazník	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



3

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Poškození od kamínků
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	Čelní sklo	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



4

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Skla	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	L Zrcátko	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



5

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	LP Dveře	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



6

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	LZ Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 6



7

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Rozleštění
Prvek vozu	Víko kufru	Akceptovatelnost	Neakceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 7



8

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PZ Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



9

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Lakováno
Část vozu	Karoserie	Způsob opravy	Bez opravy
Prvek vozu	PP Blatník	Akceptovatelnost	Akceptovatelné