

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Leasingová smlouva: 1121900017 Místo inspekce: UCL_U klienta

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ: 1T18739 Výrobní číslo (VIN): WBA2A310307A59847
Značka a název: BMW 218i VIN souhlasí: Ano
Zdvihový objem: 1499 Provéřit: Ano
Výkon: 100kW Karoserie: Kombi
Barva: Černá m. Stav tachometru: 7573
Převodovka: Automatická

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počet klíčů k vozidlu: 2

Seznam poškození

Exteriér

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Akceptovatelnost
1	Karoserie	L Zrcátko	Odření	✓
2	Karoserie	P Práh	Odření	✓

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Lak vykazuje provozní oděrky odpovídající běžnému opotřebení a stále plní jak ochrannou tak estetickou funkci. Oděrky či poškození nad rámec běžného opotřebení jsou uvedeny v části Poškození.

Datum tisku: 17.10.2018

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Foto VIN 1



Přední část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pravý



Sedadlo spolujezdce

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní pravé sedadlo



Zadní část vozu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Levý



Zadní levé sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sedadlo řidiče



Palubní deska celá

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav tachometru

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



1

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie		
Prvek vozu	L Zrcátko	Akceptovatelnost	Akceptovatelné



2

Oblast vozu	Exteriér	Druh poškození	Odření
Část vozu	Karoserie		
Prvek vozu	P Práh	Akceptovatelnost	Akceptovatelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ - 1.PROHLÍDKA ZA ÚČASTI NÁJEMCE



Viz popis k poškození č. 2