

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AP6533 Audi A6 ALLROAD

VIN: WAUZZZ4G6JN048533

Aktuálně najeto Km: 156772



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.5.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	AA1311801096
práce	poškození přední části vozidla (1)		
6.6.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.	x	AA4182046656
práce	pojistné p. hrazeno Koop (1)		
4.7.2018	Prokservis s.r.o.	31109	BB110180121
materiál	servisní prohlídka (2,2)		
	olej motorový (6)		
	AdBlue (8)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	olejový filtr Mann (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	vzduchový filtr Filtron (1)		
21.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110130452
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
	Resetování tlakupneu TPMS/vozidlo (1)		
15.1.2019	Prokservis s.r.o.	59922	BB110190007
materiál	olej do aut. Převodovky - OR (6)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)		
	přední stěrátko Bosch (1)		
	olejový filtr - OR (1)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	olej motorový (5)		
	AdBlue (11)		
	vložka filtru - OR (1)		
	palivový filtr - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	chladicí kapalina G13 (0,5)		
	kabinový filtr - OR (1)		
práce	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	výměna stěračů (0,15)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	servisní prohlídka (3,6)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	47293	BB5110154676
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	3B-BALÍK výměna SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)		
7.2.2019	AG Experts s.r.o.		AAFV19002300
práce	poškození čelního skla (1)		
23.4.2019	Prokservis s.r.o.	74914	BB110190115
materiál	čistič brzd Wuerth (1)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
práce	diagnostika Bosch, aktivace třmenů (1)		

Report vozidla - servis

práce zadní brzdové destičky - OR (1)

31.5.2019 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 73190 BB5110229326

materiál 255/45R19 104Y EAG F1 ASY AO XL (4)
Ventil osobní (4)

práce 8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)
Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)

8.7.2019 Kooperativa pojišťovna a.s. AA4192014936

práce pojistné plnění Kooperativa poj. (1)

23.7.2019 Prokservis s.r.o. 89191 BB110190191

materiál olejový filtr - OR (1)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6,5)
čistič klimatizace Wuerth 400ml (1)
vzduchový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
AdBlue (18)

práce čistič brzd Wuerth (1)
doplnění AdBlue (0,2)
servisní prohlídka (2,2)
diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
čištění klimatizace (0,5)

18.10.2019 Prokservis s.r.o. AA110190270

práce poškození pravé části vozidla (1)

20.11.2019 Auto Jarov s.r.o. 103760 BB8090034005

materiál směs do ostřikovačů (5)
práce doplnění provozních kapalin (1)

29.11.2019 Kooperativa pojišťovna a.s. AA4192112730

práce pojistné plnění Koop. Poj. (1)

20.12.2019 Prokservis s.r.o. 109050 BB110190350

materiál čistič brzd Wuerth (1)
přední brzdové destičky - OR (1)
pasta na brzdy Ceramic (1)
práce přední brzdové destičky D+M (0,7)

13.1.2020 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 100093 BB5110295148

materiál Ventil osobní (4)
235/55R18 100H SP WI SPT 3D MS AO MFS (4)
práce Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)
8-BAL (kompl p?ezutí 18"19".SUV.OFFR) (4)

28.2.2020 Prokservis s.r.o. 120719 BB110200056

materiál chladicí kapalina G13 (0,5)
AdBlue (10)
palivový filtr - OR (1)
čistič brzd Wuerth (1)
vzduchový filtr - OR (1)
kabinový filtr - OR (1)
O-kroužek - OR (1)
filtr pro aut. Převodovku - OR (1)
olejový filtr - OR (1)
olej do aut. Převodovky - OR (6)
olej motorový Shell 0W30VW50700 (6)
práce diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
doplnění AdBlue (0,2)
servisní prohlídka (3,5)

Report vozidla - servis

12.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	125091	BB5110366258
materiál	255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO XL FP (2)		
práce	čištění náboje kola (4)		
	Utažení moment. klíčem (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (732)		
	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (2)		
	3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (2)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	Použití mazacího prostředku (4)		
5.6.2020	Prokservis s.r.o.		AA110200130
práce	pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)		
16.6.2020	Kooperativa pojišťovna		AA4202060535
práce	pojistné plnění Kooperativa pojišťovna (1)		
19.6.2020	Prokservis s.r.o.	135425	BB110200149
materiál	AdBlue (18)		
	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	mazací tuk - OR (0,05)		
práce	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika Bosch - aktivace třmenů (1)		
10.7.2020	Kooperativa pojišťovna		AA4202060535
práce	pojistná událost (1)		
14.8.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	138981	BB5110398664
materiál	255/45R19 104Y EAG F1 ASY 3 AO1 XL FP (4)		
	Závaží 60g (4)		
	Ventil osobní (4)		
	PŘÍPLATEK: 18",19" (4)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
práce	Měření geometrie - pevná cena/vozidlo (1)		
	Seřízení geometrie vozu (2)		
25.9.2020	Prokservis s.r.o.	152270	BB110200255
materiál	čistič brzd Wuerth (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (6)		
	AdBlue (9)		
	olejový filtr - OR (1)		
	mazací tuk - OR (0,05)		
	přední brzdové destičky - OR (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
práce	přední brzdové dstičky D+M (0,7)		
	servisní prohlídka (2,2)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		