

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AP3543 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF41JA070790

Aktuálně najeto Km: 134414



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
9.2.2018	AMOND, spol. s r.o.	6025	AA18183852
práce	poškození čelního skla vozidla (1)		
12.3.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.	6025	AA4182019595
práce	pojistné p. hrazeno Koop (do výše pojistné částky) (1)		
9.7.2018	AMOND s.r.o.	30559	BB18188966
materiál	nástavec filtru (1)		
	šroub (1)		
	ostřík letní (3)		
	olej motorový (4,7)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
11.1.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	53834	BB1341900121
materiál	baterie (1)		
práce	klíč baterie (0,1)		
22.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	43271	BB5110162686
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	3B-BALÍK vým?na SADA/SADA SUV.VAN.18" (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (732)		
13.3.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	59999	BB1341900838
materiál	čistič klimatizace (1)		
	čistič paliva (1)		
	pylový filtr (1)		
	čidlo (1)		
	stírátko sada (1)		
	sada meziplechu (2)		
	šroub (1)		
	destičky (1)		
	nástavec filtru (1)		
	čistič (1)		
	olej převodový (4)		
	destičky (1)		
	aditiv chladící kapaliny (0,5)		
	šroub (2)		
	olej motorový (5)		
	čidlo (1)		
	lišta zadního stěrače (1)		
práce	lišta stírací (0,1)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	palivo odvzdušnit (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	segmenty třecí přední (0,6)		
	segmenty třecí zadní (0,5)		
	atf výměna (0,5)		
	čistič paliva (0,4)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	kolo kompletní (0,2)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	63689	BB5110229330
práce	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
	3C-SADAZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)		

Report vozidla - servis

29.8.2019	AG Experts s.r.o.		AAFV19016971
práce	poškození čelního skla (1)		
10.9.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192100457
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
14.9.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	89433	BB1341903095
materiál	pylový filtr (1)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	olej motorový (4,7)		
	lišta zadního stěrače (1)		
	šroub (1)		
	knot pneu (1)		
	stírátko sada (1)		
	nástavec filtru (1)		
	čistič klimatizace (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	oprava defektu (0,5)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	lišta zadního skla (0,1)		
	vložka filtru (0,2)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	lišta stírací (0,1)		
24.10.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	AA1321900649
práce	poškození přední nárazník (1)		
24.10.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	AA1321900650
práce	poškození prahu (1)		
24.10.2019	Autosalon Klokočka Centrum a.s.	x	AA1321900651
práce	poškození zadní nárazník (1)		
5.11.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192129826
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
5.11.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192129830
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
20.11.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192129820
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
21.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	94699	BB5110304736
materiál	225/50R17 98H SP WI SPT 4D MS AO XL MFS (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)		
	Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
13.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	113899	BB5110368244
materiál	245/40R18 93Y EAG F1 ASY 5 FP (2)		
	Ventil osobní (2)		
práce	8-BAL (kompl přezutí 18"19",SUV,OFFR) (2)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (712)		
	3C-SADAzaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (2)		
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		
19.6.2020	ELIT CZ s.r.o.	118230	BBPF2010105123
materiál	8W9827552B plynová vzpěra (1)		
	SAE-X-A3 spojková kapalina (3,5)		

Report vozidla - servis

materiál	25.144.00 Olejový filtr (UFI, (1)
	olej motorový (4,7)
	8W0127399A palivový filtr (1)
	8W9827552B plynová vzpěra (1)
	N 90813202 podložka výpust (1)
	53.324.00 Kabinový filtr (UFI, (1)
	Drobný materiál (1)
práce	Výměna plynová vzpěra zad. (0,2)
	Kontrola vnější zrcátka úplné (0,6)
	Výměna pylový filtr (0,2)
	Výměna spojková kapalina (0,5)
	Výměna palivový filtr (0,4)
	Servisní prohlídka 120 000 k (1,6)
	Kontrola kabeláž dveří P PŘ (1)
	Kontrola plynová vzpěra zad.v (0,2)
	Kontrola plynová vzpěra zad.v (0,2)
	Odvzdušnění napájecího okru (0,1)
