

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ1069 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH3G4015067

Aktuálně najeto Km: 111666



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
29.4.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001181
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
31.5.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001491
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
29.6.2017	Auto Janák s.r.o.	32764	BBFA24545
materiál	olej motorový (5)		
	mikrobaterie (1)		
	filtr vložka (1)		
	čistič oleje (1)		
	kroužek (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	vyměna baterie (0,2)		
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
materiál	215/45R16 86H SP SPORT MAXX MFS (2)		
práce	11-BAL disk demont/mont, převážení, mytí (2)		
	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (2)		
13.6.2018	AUTO Hlaváček a.s.	52710	BBFVS1211803634
materiál	baterie (1)		
	vložka filtru (1)		
	drobný materiál (1)		
	čistič paliva (1)		
práce	čistič paliva (0,3)		
	prohlídka (0,5)		
	desinfekce klimatizace (0,5)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
19.9.2018	Auto Hlaváček a.s.	x	AAFVS1710801400
práce	poškození přední levé části vozidla (1)		
1.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	52447	BB5110132016
materiál	Obal na pneu (4)		
1.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	69732	BB5110148607
materiál	Ventil osobní (2)		
	185/60R15 84T UG 9 MS (2)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
23.1.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182113635
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
21.5.2019	PP Autocentrum s.r.o.	78311	BBFA04193049
materiál	mikrobaterie (1)		
	drobný materiál (1)		
	hadice podtlaková (1)		

Report vozidla - servis

práce	ovladač centrálního zamykání (0,2) diagnostika (0,5) ved. Podtlakové (0,5)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	76348	BB5110224208
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
5.6.2019	AUTO Hlaváček a.s.	80264	BBFVS1211903081
materiál	olej motorový (1) směs do ostřikovačů (1)		
práce	rozšířený rozsah prohlídky (0,5) zařízení tažné čistit (0,1) kryt rámu čs čistit (0,5) prohlídka s výměnou oleje (0,5) světlomet (0,2)		
7.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	84202	BBPF1910112179
materiál	poplatek EMISE (1) poplatek STK (1) zajištění STK (1)		
práce	zkušební jízda (1) kontrola osvětlení (0,3) diagnostika motoru (1)		
20.11.2019	Elit CZ, spol. s r.o.	x	AAPF1910116899
práce	poškození vozidla kroupy (1)		
10.12.2019	ELIT CZ s.r.o.	85800	BBPF1910118879
materiál	drobný materiál (1) sada. lišty stěračů (1)		
práce	Výměna stíratka stěračů (0,2)		
3.1.2020	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192087861
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
15.5.2020	Prokservis s.r.o.	91419	BB110200111x1
materiál	vzduchový filtr Mann (1) olej motorový Shell 0W30 VW50700 (4,5) olejový filtr Filtron (1) kabinový filtr Filtron (1) baterie do klíčku (1) pasta na brzdy Ceramic (1) čistič brzd Wuerth (1) zadní brzdové kotouče TRW (2) zadní brzdové destičky TRW (1)		
práce	zadní brzdové destičky/kotouče d+M (1,3) servisní prohlídka (1,2) přezutí pneu na letní kola, vyvážení (1) diagnostika závad, kódování servisního intervalu bosch Esi (1)		
12.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	92122	BB5110384288
materiál	Ventil osobní (2) 215/45R16 86H SP SPORT MAXX MFS (2) Závaží 60g (2)		
práce	PŘÍPLATEK: 16", 17" (2) 12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (2) Rezervní kolo (kontrola, dofoukání) (1) 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)		
30.6.2020	GERHARD HOREJSEK a spol, s.r.o.	93002	BB2060102766
materiál	MIKROBATERIE 2025 (1)		

Report vozidla - servis

materiál	Drobný a pomocný Materiál (1)
práce	F.vyhledavani chyb rizena (1)
	Skrinka spinaci d+n (0,7)
	Úprava pinů, kabeláže spínací skříňky (0,5)
	Baterii v klíči zapalování vyměnit (0,1)

23.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**

107852

BB5110443338

práce 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)
