

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AB1345 VW Touran II Combi

VIN: WVGZZZ1TZH061390

Aktuálně najeto Km: 145503



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
28.4.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001447
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
4.7.2017	Horácké autodružstvo	14478	BBFAM7156255
materiál	dolítí chladící kap. (1)		
práce	chladící kapalina G13 (0,2)		
28.8.2017	Horácké autodružstvo	22749	AAFAM7157445
práce	poškození víko motorového prostoru vozidla (1)		
16.10.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	22749	AA4172134571
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
24.10.2017	Auto Vysočina s.r.o.	30204	BB15171718
materiál	šroub (1)		
	stír.lišta (1)		
	nastavec filtru s těsnění (1)		
	olej motorový (4,7)		
	glacidet z (2)		
	aditiv (0,3)		
práce	2 lišty stírací (0,3)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
19.3.2018	AG Experts s.r.o.	x	AAFV18005577
práce	oprava čelního skla (1)		
16.4.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.	x	AA4182032154
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
28.5.2018	ELIT CZ, spol. s r.o.	60292	BBPF1810097614
materiál	olej motorový (4,6)		
	těsnění víka (1)		
	filtr olejový (1)		
	drobný materiál (1)		
	filtr hydraulický (1)		
	filt kabinový (1)		
	olej převodový (5,2)		
	nemrznoucí kap. (0,3)		
	šroub (1)		
práce	filtr olejový převodový (1)		
	inspekční práce (0,4)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr pylový (0,1)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
27.12.2018	ELIT CZ, s.r.o.	87681	BBPF1810112629
materiál	brzdový kotouč (1)		

Report vozidla - servis

materiál	filtr vzduchový (1)
	podložka (1)
	drobný a pomocný materiál (1)
	brzdové destičky (1)
	filtr palivový (1)
	filtr olejový (1)
	brzdový kotouč (1)
	sada stěračů (1)
	nemrzoucí kapalina (0,25)
	brzdové destičky (1)
	olej motorový (4,7)
práce	výměna předních brzd (0,5)
	filtr palivový (0,2)
	držák brzd (0,8)
	d+m brzdový kotouč (0,1)
	brzdový kotouč LZ (0,1)
	odvzdušnění brzdové kapaliny (0,5)
	d+m brzdový t. (0,4)
	diagnostika brzd (1)
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)
	d+m brzdový t. (0,4)
	d+m kolo LZ (0,3)
	filtr vzduchový (0,2)
	oprava držák brzdového třmenu (0,1)
	oprava vedení brzdový válec (0,1)
	stírací lišta (0,2)
	oprava držák brzdového třmenu (0,1)
	oprava vedení brzdový válec (0,1)
	oprava vedení brzdový válec (0,1)
	odvzdušnění napáj. okruhu (0,1)
	d+m kolo LP (0,2)
	d+m kolo PP (0,2)
	oprava držák brzdového třmenu (0,1)
	oprava držák brzdového třmenu (0,1)
	oprava vedení brzdový válec (0,1)

8.2.2019 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **77625** **BB5110176658**

materiál	205/60R16 92H SPT BLURESPONSE (2)
práce	2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (4)

29.11.2019 **ContiTrade Services s.r.o.** **BBD092010147**

materiál	1 ks pneu (1)
----------	---------------

2.2.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **110958** **BB5110311192**

materiál	205/60R16 92H WINTER SPT 5 (2)
práce	2A-BALÍK (komplet p?ezutí 16") (4)

9.3.2020 **ELIT CZ s.r.o.** **118178** **BBPF2010096831**

materiál	podložka výpustní (1)
	převodový olej (5,2)
	drobný materiál (1)
	kabinový filtr (1)
	olejový filtr (1)
	olej motorový (4,7)
	brzdová kapalina (1)
	nemrzoucí kapalina (0,25)
	hydraulický filtr (1)
práce	doplňkové inspekční práce (0,4)
	servisní prohlídka 120 000 km (0,9)
	výměna převodový olej (1)
	výměna pylový filtr (0,1)
	výměna brzdová kapalina (0,3)

19.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **126535** **BB5110371856**

Report vozidla - servis

materiál 205/60R16 96V WETPROOF XL (4)

práce Uložení do skladu -bez poplatku (4)

2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)

1.12.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.**

140309

BB5110448964

práce Uložení do skladu -bez poplatku (4)

2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)

USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (712)