

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AE3656 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF45HA128572

Aktuálně najeto Km: 116530



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
25.10.2017	AG Experts s.r.o.		AAFV17013977
práce	výměna čelního skla (1)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
8.11.2017	Kooperativa pojišťovna, a.s.		AA4172169839
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
23.4.2018	Prokservis s.r.o.	28913	BB110180066
materiál	ADBlue Berg (10)		
	olej motorový (5)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	vzduchový filtr Filtron (1)		
	olejový filtr Filtron (1)		
práce	doplnění ADBlue Berg (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	servisní prohlídka (1,8)		
30.4.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001966
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 17"a víc) (4)		
18.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	44478	BB5110139336
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
15.2.2019	Prokservis s.r.o.	58309	BB110190048
materiál	olej do auto. převodovky (4)		
	palivový filtr - OR (1)		
	olejový fitr - OR (1)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	vzduchový filtr - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	AdBlue (15)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
práce	servisní prohlídka (3)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
	zadní brzdové destičky D+M (0,7)		
11.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	62983	BB5110212921
materiál	225/50R17 98Y P ZERO NERO GT XL (4)		
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (696)		
	2B-BALÍK (komplet p?ezutí 17") (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
24.1.2020	Prokservis s.r.o.	87248	BB110200017
materiál	zadní brzdové destičky - OR (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	AdBlue (10)		
	čidlo kontaktu - OR (1)		
	šroub - OR (1)		
	kabinový filtr - OR (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		

Report vozidla - servis

materiál	chladičí kapalina G13 (0,5) přední stěrátko Bosch (1) olejový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) sada meziplechu - OR (1)		
práce	zadní brzdové destičky D+M (0,7) doplnění AdBlue (0,2) výměna stěračů (0,15) diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1) servisní prohlídka (2)		
7.2.2020	Prokservis s.r.o.	87989	BB110200031
materiál	konektor sada - OR (1) držák - OR (1) kabel - OR (1)		
práce	diagnostika Bosch (1) oprava kabelového svazku (2)		
4.3.2020	Prokservis s.r.o.	91540	BB110200088
materiál	kabel - OR (1) konektor sada - OR (1)		
práce	oprava kabelového svazku (2) diagnostika Bosch (1)		
16.4.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	92260	BB5110349357x1
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (712) 3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)		
5.6.2020	Prokservis s.r.o.	95217	BB110200133
materiál	čidlo kontaktu - OR (1) mazací tuk - OR (0,05) čistič brzd Wuerth (1) pasta na brzdy Ceramic (1) přední brzdové destičky - OR (1)		
práce	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
2.10.2020	Porsche InterAuto CZ spol. s.r.o. o.z. Plzeň	106757	BB5001111040
materiál	Drobný a pomocný materiál (1)		
práce	Kamera asistenčních systémů seřídít (0,4) Přípr kalibr asist systému (0,3) Update SW parametrizace (0,7) Zkušební jízda (0,3) Fce vyhledávání chyb řízená (0,39)		
13.10.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	107797	BB5110413626
materiál	225/50R17 98H WINTER SPT 5 XL NST MFS (2)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (720) 2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2) 3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
12.11.2020	Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. Plzeň	108708	BB5001113005
materiál	Zámek pásu (1) Drobný a pomocný materiál (1)		
práce	Zámek bezpečnostního pásu el instalace proměřit (0,5) Fce vyhledávání chyb řízená (0,13) Zámek bezpečnostního pásu demontáž a montáž (0,3) Zkušební jízda (0,3)		

Report vozidla - servis