

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AK6312 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF43JA027097

Aktuálně najeto Km: 153412



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
4.6.2018	ROS, a.s.	30569	BB1849569
materiál	adblue (14)		
	stírací lišta (1)		
	lišta (1)		
	filtr olejový (1)		
	chladící kapalina (0,25)		
	šroub (1)		
	olej motorový (4,7)		
	směs ostřikovače (4)		
práce	lišta zadního skla (0,1)		
	prostředek redukční (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)		
	2 listy stírací (0,1)		
13.7.2018	ROS, a.s.		AA1849723
práce	poškození zadního nárazníku (1)		
21.9.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182082862
práce	pojistné plnění poj. Koop. (1)		
25.9.2018	ROS, a.s.	44312	BB1849925
materiál	čidlo (1)		
	destičky (1)		
	šroub (4)		
	destičky (1)		
	mazadlo (0,25)		
	čidlo (1)		
práce	kolo kompletní (0,3)		
	f.vyhledávání chyb (0,3)		
	segmenty třecí zadní (0,4)		
	segmenty třecí přední (0,5)		
	kolo kompletní (0,3)		
29.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	47231	BB5110144826
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
15.11.2018	ELIT CZ s.r.o.	x	AAPF1810108714
práce	poškození zadní části vozidla (1)		
10.4.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182152198
práce	pojistné plnění Koop. Poj (1)		
4.6.2019	ELIT CZ s.r.o.	64468	BBPF1910103161
materiál	filtr kabinový (1)		
	šroub (1)		
	filtr palivový (1)		
	filtr olejový (1)		

# Report vozidla - servis

materiál	olej motorový (4,7)
	drobný materiál (1)
práce	filtr palivový (0,4)
	odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)
	filtr pylový (0,2)
	prohlídka s výměnou oleje (1,6)
	spojková kapalina (0,5)

**18.7.2019 Porsche Inter Auto CZ spol. 68179 BB2901112800**

materiál	vložka (1)
	drobný materiál (1)
	dezinfekce klimatizace (1)
práce	filtr prachový a pylový (0,2)
	dezinfekce klimatizace (0,5)

**22.7.2019 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 65904 BB5110255486**

materiál	245/40ZR18 (97Y) SPT MAXX RT 2 XL MFS (4)
práce	8-BAL (kompl p?ezutí 18"19",SUV,OFFR) (4)
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (1112)

**4.12.2019 ELIT CZ s.r.o. 92125 BBPF1910118219**

materiál	Brzdové destičky (BREMBO. A) (1)
	Olejový filtr (UFI. A) (1)
	drobný materiál (1)
	podložka výpustného šroubu (1)
	olej motorový (4,7)
	senzor opotřeben? brzd.obložení Z (1)
	Vzduchový filtr (ALCO. A) (1)
práce	Výměna brzdové obložení zadní (0,5)
	Demontáž a montáž kolo L Z (0,2)
	Servisní prohlídka 90 000 km (1,6)
	Výměna vzduchový filtr (0,2)

**27.4.2020 goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 111269 BB5110359056x1**

práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (668)
	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (4)

**12.6.2020 Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice 120098 BB2001108731**

materiál	Kapalina brzdová (2)
	Nástavec filtru s těsněním (1)
	Destilovaná voda (3)
	Kapalina letní (1)
	Chladicí kapaliny (0,3)
	Olej (3,5)
	Šroub (2)
	Vložka (1)
	Drobný a pomocný materiál (1)
	Šroub (1)
	Mot olej (5)
	Čistič paliva (1)
práce	Dezinfekce klimatizace (0,5)
	Filtr prachový a pylový d+n (0,2)
	Prohlídka s výměnou oleje (1,6)
	Servis výměna brzd kapaliny (0,3)
	Kontrola provoz kapalin (0,1)
	Vyhledávání chyb řízená (0,2)
	Vysátí koberců vozidla (0,1)
	Olej převodový výměna (0,5)
	Čistič paliva (0,3)
	Umytí vozidla (0,1)

**16.10.2020 Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. 138127 BB5110424004**

práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)
-------	-------------------------------------

# Report vozidla - servis

práce 3C-SADAZaSADU-SUV,OFFROAD, 18" a více (4)  
USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (768)

**26.11.2020 ELIT CZ, spol. s r.o. 141133 BBPF2010120973**

materiál Brzdové destičky (1)  
Drobný materiál (1)  
Brzdový kotouč (1)  
Brzdový kotouč (1)  
Senzor opotřebení (1)  
Haléřové vyrovnání (1)  
Náhradní vozidlo (1)

práce Demontáž a montáž kolo LP (0,3)  
Výměna sada předních brzd destiček (0,5)  
Výměna brzdový kotouč LP (0,4)

**14.12.2020 ELIT CZ, spol. s r.o. 144389 BBPF2010122947**

materiál Brzdové destičky (1)  
Haléřové vyrovnání (1)  
Drobný materiál (1)  
Čidlo opotřebení (1)  
Brzdový kotouč (1)  
Brzdový kotouč (1)

práce Oprava zadní ostříkovač (0,75)  
Výměna brzdový kotouč LZ (0,4)  
Výměna brzdové obložení (0,4)  
Demontáž a montáž kolo LZ (0,3)

**23.12.2020 Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice 146574 BB2001119817**

materiál Náhradní vozidlo (1)

**23.12.2020 Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice 146574 BB2001119818**

materiál Destičky (1)  
Plech (2)  
Čidlo (1)  
Šroub (4)  
Šroub (4)  
Šroubtorx (4)  
Čidlo (1)  
Kotouč brzd (2)  
Drobný a pomocný materiál (1)  
Destičky (1)  
Kotouč (2)

práce Kolo kompletní, d+n (0,4)  
Segmenty třecí zadní demontáž a montáž (0,5)  
Segmenty třecí přední demontáž a montáž (0,5)  
RVZ / diagnostika (0,3)  
Vysátí koberců vozidla (0,1)  
Umytí vozidla (0,1)  
Kotouče brzd zadní demontáž a montáž (0,4)  
Kotouče brzd přední demontáž a montáž (0,4)

**3.2.2021 Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice 151164 BB2101101734**

materiál Zápůjčka (20210) 9C07515 T-Cross Life (1)

**3.2.2021 Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o., o.z. České Budějovice 151164 BB2101101735**

materiál AdBlue (2)  
Jednotka řídicí (1)  
Drobný a pomocný materiál (1)

práce Prostředek redukční prov + dopl (0,2)  
Kryt zadní d+n (0,3)  
Parametrizace + přizpůsobení (0,4)  
RVZ / diagnostika (0,5)  
Elektroinstalace prom. (0,6)

# Report vozidla - servis

práce Umytí vozidla (0,1)

Jednotka vyhodnovací redukčního prostředí (0,3)

---