

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 5AT4290 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH0H4014072

Aktuálně najeto Km: 71153

Koupeno: 27.9.2016

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
1.7.2019	jedná se o poškození firemního vozidla z důvodu silného krupobití, které způsobilo důlky na kapotě. Auto v daném čase stálo zaparkované na parkovišti společnosti Lidl. import z BL prehledu	47 803		44 807
5.5.2017	odlétl kámen odlétl kámen	10 541	0	4 825
16.2.2017	pri couvání narazila do auta pri couvání narazila do auta	5 071		10 148
24.11.2016	poškození zaparkovaného vozidla poškození zaparkovaného vozidla	1 360	0	24 481
19.12.2016	Cizí zavinění nehoda			24 481
12.5.2017	čelní sklo		0	4 825
24.2.2017	vlastní zavinění	6 306		10 148
Celkové náklady na opravu vozidla:		123 715	0	123 715