

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AR8561 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF48JA076893

Aktuálně najeto Km: 72428



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
23.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	29403	BB5110141432
materiál	225/50R17 98H W. SOTTOZERO 3 AO XL (1)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (1)		
13.11.2018	Prokservis s.r.o.	29470	BB110180236
materiál	čistič brzd Wuerth (1) vzduchový filtr - OR (1) AdBlue (26) olej motorový (5) olejový filtr - OR (1)		
práce	diagnosstika závad. kódování servisního intervalu (1) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (1,9)		
13.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	28430	BB5110154657
práce	Jiné servisní úkony - cenaza 1/4 hod. (1) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	39879	BB5110229348
práce	3B-BALÍK (vým?na SADAzaSADU-17",VAN) (4) Jiné servisní úkony - cena za 1/4 hod. (1)		
23.7.2019	Prokservis s.r.o.	46741	BB110190193
práce	kontrolu těsnosti chladícího systému, doplnění (1,5)		
10.1.2020	goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	50809	BB5110326451x1
m	Ventil osobní (4)		
práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (4) Čištění náboje kola (4) Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (724) Utažení moment. klíčem (4) Použití mazacího prostředku (4)		
7.2.2020	Prokservis s.r.o.	58714	BB110200034
materiál	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5) čistič klimatizace Wuerth 400ml (1) olejový filtr - OR (1) AdBlue (21) olej do aut. Převodovky - OR (4) kabinový filtr - OR (1) vzduchový filtr - OR (1) čistič brzd Wuerth (1) chladící kapalina G13 (0,5) palivový filtr - OR (1)		
práce	čištění klimatizace (0,5) doplnění AdBlue (0,2) servisní prohlídka (2,9) diagnosstika závad, kódování servisního intrvalu Bosch Esi (1)		

Report vozidla - servis

16.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	63649	BB5110387043
materiál	Ventil osobní (2)		
	225/50ZR17 (94Y) SPT MAXX RT 2 MFS (2)		
práce	2B-BALÍK (komplet přezutí 17") (2)		
	3B-BALÍK (výměna SADAzaSADU-17",VAN) (2)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (896)		
	čištění-MAZÁNÍ-DOTAŽENÍ – CHSP (4)		