

# Report vozidla - Servis

SPZ / Vozidlo: 8AY2674

BMW 320 xd Combi

VIN: WBA31DZ070FL88097

Aktuálně najeto Km: 120889



| Datum      | Servis                                                                                                                | Stav Km | Číslo zakázky  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 01.10.2021 | Prokservis s.r.o.                                                                                                     | 10      | BBBB110210201  |
| Materiál   | 225/45 R18 95V Nokian (4)                                                                                             |         |                |
| 28.04.2022 | LKQ CZ s.r.o.                                                                                                         | 24299   | BBBB5390210675 |
| Materiál   | A-těsnící kroužek VICTOR REINZ (12x16x1,5) (VICTOR REINZ, A) (1)                                                      |         |                |
|            | baterie dálk. ovládání centr. zamykání (1)                                                                            |         |                |
|            | pylový filtr - Nový ND (1)                                                                                            |         |                |
|            | Motorový olej - 00W30 OEM (6)                                                                                         |         |                |
|            | Drobný materiál (1)                                                                                                   |         |                |
|            | nemrznoucí kapalina (1)                                                                                               |         |                |
|            | Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)                                                                                   |         |                |
| Práce      | Doplňit nemrznoucí kapalina (0,1)                                                                                     |         |                |
|            | Výměna Servisní prohlídka olej (2,25)                                                                                 |         |                |
| 25.05.2022 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.                                                                                    | 32191   | BBBB5110669119 |
| Práce      | Uložení do skladu -bez poplatku (2)                                                                                   |         |                |
|            | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (788)                                                                               |         |                |
|            | 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)                                                                           |         |                |
|            | Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)                                                                                |         |                |
|            | Kalibrace TPMS diagnostika / vozidlo (1)                                                                              |         |                |
| 24.06.2022 | LKQ CZ s.r.o.                                                                                                         | 36559   | BBBB5390217744 |
| Materiál   | brzdový kotouč ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (L) (1)                                                               |         |                |
|            | brzdový kotouč ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (R) (1)                                                               |         |                |
|            | Sada brzdových destiček BOSCH (BOSCH, OE) (1)                                                                         |         |                |
|            | brzdový kotouč ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (1)                                                                   |         |                |
|            | Brzdový kotouč Brembo UV lakovaný (BREMBO, A) (L) (1)                                                                 |         |                |
|            | Brzdový kotouč Brembo UV lakovaný (BREMBO, A) (R) (1)                                                                 |         |                |
|            | senzor opotřebení brzd.obložení Z - Nový ND (1)                                                                       |         |                |
|            | Drobný materiál (1)                                                                                                   |         |                |
|            | Brzdové destičky BREMBO (BREMBO, A) (1)                                                                               |         |                |
| Práce      | Výměna brzdový kotouč L PŘ / Výměna brzdový kotouč P PŘ / Výměna brzdový kotouč L Z / Výměna brzdový kotouč P Z (0,5) |         |                |
|            | Výměna sada předních brzd.destiček / Výměna brzdové obložení zadní (1,17)                                             |         |                |
|            | Navýšení času pro hlav.práci dle výrobce (0,17)                                                                       |         |                |
|            | Kontrola Kontrola brzd (0,5)                                                                                          |         |                |
| 29.06.2022 | Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.                                                                                    | 39771   | BBBB5110684554 |
| Práce      | 5-BALÍK (oprava defektu základní) (2)                                                                                 |         |                |
|            | 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (1)                                                                           |         |                |
| 26.09.2022 | LKQ CZ s.r.o.                                                                                                         | 49122   | BBBB5390227361 |
| Materiál   | A-těsnící kroužek VICTOR REINZ (12x16x1,5) (VICTOR REINZ, A) (1)                                                      |         |                |
|            | brzdový kotouč P Z - Nový ND (1)                                                                                      |         |                |

|                   |                                                |              |                         |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                   | Drobný materiál (1)                            |              |                         |
|                   | brzdový kotouč L Z - Nový ND (1)               |              |                         |
|                   | brzdové obložení zadní - Nový ND (1)           |              |                         |
|                   | vzduchový filtr (1)                            |              |                         |
|                   | Kabinový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A) (1)       |              |                         |
|                   | Olejový filtr BOSCH (BOSCH, OE) (1)            |              |                         |
|                   | Motorový olej - 00W30 OEM (6)                  |              |                         |
| Práce             | Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,2)   |              |                         |
|                   | Výměna Servisní prohlídka olej (2,25)          |              |                         |
|                   | Výměna sada, zadní brzd.kotouče+destičky (1,5) |              |                         |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-List (0,5)     |              |                         |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17) |              |                         |
| <b>12.10.2022</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>      | <b>56594</b> | <b>BBBB5550009159</b>   |
| Materiál          | 225/45R18 95V UG PERF + XL FP (2)              |              |                         |
| Práce             | Kalibrace TPMS diagnostika / vozidlo (1)       |              |                         |
|                   | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (280)        |              |                         |
|                   | Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)         |              |                         |
|                   | 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)    |              |                         |
| <b>26.01.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>72311</b> | <b>BBBB5390302636</b>   |
| Materiál          | Drobný materiál (1)                            |              |                         |
|                   | podložka výpustného šroubu (1)                 |              |                         |
|                   | Motorový olej - 00W30 OEM (6)                  |              |                         |
|                   | pylový filtr - Nový ND (1)                     |              |                         |
|                   | baterie dálk. ovládání centr. zamykání (1)     |              |                         |
|                   | olejový filtr (1)                              |              |                         |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka olej (1,2)           |              |                         |
| <b>15.03.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>81001</b> | <b>BBBB5390308142</b>   |
| Materiál          | nemrznoucí kapalina (0,5)                      |              |                         |
|                   | Drobný materiál (1)                            |              |                         |
| Práce             | Doplnit nemrznoucí kapalina (0,2)              |              |                         |
| <b>15.05.2023</b> | <b>AG Experts s.r.o.</b>                       | <b>82017</b> | <b>AAAAFV23008345</b>   |
| Práce             | Pojistná událost (1)                           |              |                         |
| <b>23.05.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>77860</b> | <b>AAAA5390315485</b>   |
| Práce             | pojistná událost (1)                           |              |                         |
| <b>25.05.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>81951</b> | <b>AAAA5390315765</b>   |
| Práce             | Pojistná událost (1)                           |              |                         |
| <b>31.05.2023</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>      | <b>82007</b> | <b>BBBB1166023037</b>   |
| Materiál          | 225/45R18 95Y EAG F1 ASY 6 XL FP (4)           |              |                         |
| Práce             | VIP vyzvednutí vozidla (1)                     |              |                         |
|                   | 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)    |              |                         |
| <b>31.05.2023</b> | <b>Kooperativa</b>                             | <b>81951</b> | <b>AAAA4232030041</b>   |
| Práce             | Pojistné plnění (1)                            |              |                         |
| <b>31.05.2023</b> | <b>Direct</b>                                  | <b>77860</b> | <b>AAAA2023/0005133</b> |
| Práce             | pojistné plnění (1)                            |              |                         |

|                   |                                                                                       |               |                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>01.06.2023</b> | <b>Kooperativa</b>                                                                    | <b>82017</b>  | <b>AAAA4232061246</b>         |
| Práce             | Pojistné plnění (1)                                                                   |               |                               |
| <b>26.07.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                                                                  | <b>87231</b>  | <b>BBBB5390321379</b>         |
| Materiál          | Čidlo opotřebení Quick Brake (QUICK BRAKE, A) (1)                                     |               |                               |
|                   | Brzdové destičky BREMBO (BREMBO, A) (1)                                               |               |                               |
|                   | Čidlo opotřebení brzdových destiček ORIGINAL (Originální díl BMW, A) (1)              |               |                               |
|                   | Brzdové destičky Brembo (BREMBO, A) (1)                                               |               |                               |
|                   | Drobný materiál (1)                                                                   |               |                               |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)                                        |               |                               |
|                   | Výměna Servisní prohlídka brzdy přední / Výměna Servisní prohlídka brzdy zadní (1,25) |               |                               |
| <b>26.07.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                                                                  | <b>87231</b>  | <b>BBBB5390321379dobropis</b> |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka brzdy přední / Výměna Servisní prohlídka brzdy zadní (1,25) |               |                               |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)                                        |               |                               |
| <b>02.11.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                                                                  | <b>98642</b>  | <b>BBBB5390331641</b>         |
| Materiál          | Drobný materiál (1)                                                                   |               |                               |
|                   | Sada stěračů SWF Visioflex 600mm+475mm - ploché (SWF, A) (1)                          |               |                               |
|                   | Čidlo opotřebení Quick Brake (QUICK BRAKE, A) (1)                                     |               |                               |
|                   | Těsnící kroužek, olejová vypouštěcí zátka FEBI (FEBI, A) (1)                          |               |                               |
|                   | vzduchový filtr (1)                                                                   |               |                               |
|                   | Motorový olej - 00W30 OEM (6)                                                         |               |                               |
|                   | pylový filtr - Nový ND (1)                                                            |               |                               |
|                   | olejový filtr (1)                                                                     |               |                               |
| Práce             | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17)                                        |               |                               |
|                   | Výměna Serv. prohlídka vzduchový filtr (0,08)                                         |               |                               |
|                   | Výměna stíratka stěračů (0,08)                                                        |               |                               |
|                   | Výměna Servisní prohlídka olej (1,5)                                                  |               |                               |
|                   | Kontrola Diagnóza (1)                                                                 |               |                               |
|                   | Výměna senzor opotřebení brzd.obložení Z (0,17)                                       |               |                               |
| <b>02.11.2023</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>                                             | <b>99811</b>  | <b>BBBB1166723767</b>         |
| Materiál          | 225/45R18 95V UG PERF 3 XL FP (2)                                                     |               |                               |
| Práce             | 8-BAL (komplet přezutí 18",19",SUV,OFF) (4)                                           |               |                               |
|                   | Kontrola snímač tlaku TPMS (4)                                                        |               |                               |
|                   | Uložení pneu do skladu (4)                                                            |               |                               |
|                   | VIP vyzvednutí vozidla (1)                                                            |               |                               |
| <b>02.11.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                                                                  | <b>98638</b>  | <b>AAAA5390331812</b>         |
| Práce             | pojistná událost (1)                                                                  |               |                               |
| <b>03.11.2023</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                                                                  | <b>83200</b>  | <b>AAAA5390332151</b>         |
| Práce             | Pojistné události (1)                                                                 |               |                               |
| <b>06.11.2023</b> | <b>Kooperativa a.s.</b>                                                               | <b>98638</b>  | <b>AAAA4232131082</b>         |
| Práce             | pojistné plnění (1)                                                                   |               |                               |
| <b>16.11.2023</b> | <b>Kooperativa a.s.</b>                                                               | <b>83200</b>  | <b>AAAA4232077875</b>         |
| Práce             | Pojistné plnění (1)                                                                   |               |                               |
| <b>26.08.2024</b> | <b>Prokservis s.r.o.</b>                                                              | <b>100141</b> | <b>BBBB110240518</b>          |
| Materiál          | akumulátor AGM 80AH - 612117555719 (1)                                                |               |                               |
| Práce             | diagnostika vozu (1)                                                                  |               |                               |

akumulátor D+M (0,5)

|                   |                                                |               |                       |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>12.09.2025</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>118335</b> | <b>BBBB5390527272</b> |
| Materiál          | pylový filtr - Nový ND (1)                     |               |                       |
|                   | olejový filtr (1)                              |               |                       |
|                   | Motorový olej - 00W30 OEM (5,5)                |               |                       |
|                   | podložka výpustného šroubu (1)                 |               |                       |
|                   | Drobný materiál (1)                            |               |                       |
|                   | brzdová kapalina (1,2)                         |               |                       |
| Práce             | Výměna Serv. prohlídka pylový filtr (0,17)     |               |                       |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,17) |               |                       |
|                   | Výměna Servisní prohlídka olej (0,25)          |               |                       |
|                   | Výměna Servisní prohlídka Check-Control (0,5)  |               |                       |
|                   | Výměna brzdová kapalina (0,33)                 |               |                       |
| <b>17.10.2025</b> | <b>LKQ CZ s.r.o.</b>                           | <b>119142</b> | <b>BBBB5390530802</b> |
| Práce             | Provést EMISE (1)                              |               |                       |
|                   | Provést STK Indra (1)                          |               |                       |
|                   | Zajištění STK (1)                              |               |                       |
| <b>13.01.2026</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>      | <b>99811</b>  | <b>BBBB1171009862</b> |
| Práce             | Vrácení pneu zákazníkovi (4)                   |               |                       |
|                   | USKLADNĚNÍ - (pneu/kola za 1 den) (3212)       |               |                       |
| <b>14.01.2026</b> | <b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>      | <b>99811</b>  | <b>BBBB1171011663</b> |
| Práce             | Uloení pneu do skladu (4)                      |               |                       |