

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ8481 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH9G4015428

Aktuálně najeto Km: 109520



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
2.2.2016	ARAVÉR CZ, s.r.o.		AA403650079
materiál	oprava vozu (1)		
práce	oprava vozu (1)		
	pojistné - hrazeno Kooperativou (1)		
2.2.2016	Araver CZ s.r.o.		AA403650080
materiál	oprava vozu (1)		
práce	pojistné - hrazeno Kooperativou (1)		
	oprava vozu (1)		
21.2.2017	AGROTEC a.s.	30536	BB322170395
materiál	nastavec filtru s těsnění (1)		
	kroužek těsnící (1)		
	chlad.kapalina (0,5)		
	náplň ostřik.zimní (2)		
	olej motorový (5)		
	vložka filtru prachov. (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
5.2.2018	AGROTEC a.s.	52370	BB322180345
materiál	filtr paliva (1)		
	chladící kapalina (0,5)		
	vložka (1)		
	náplň ostr. (2)		
práce	prohlídka (0,5)		
	čistič paliva (0,3)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
	zařízení tažné (0,1)		
26.4.2018	AG Experts s.r.o.		AAFV18007629
práce	výměna čelního skla (1)		
18.5.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s.		AA4182053508
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
27.6.2018	AGROTEC a.s.	60816	BB322181781
materiál	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (5)		
	šroub (1)		
	kapalina brzdová (1)		
práce	omylem vyúčtováno, dobropis bude v dalším vyúčt. ()		
	soustava spojky (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
	brzdová kapalina (0,3)		
28.1.2019	ELIT CZ s.r.o.	28629	BBPF1910092283
materiál	čištění střešního okna (1)		
	silentblok L, přední (1)		
	tyč před. Stabilizátor (1)		
	brzdový kotouč L (1)		
	silentblok P, přední (1)		
	brzdový kotouč L (1)		

Report vozidla - servis

materiál	sada předních brzd (1)		
	filtr pylový (1)		
	brzdový kotouč P (1)		
	tyč před. Stabilizátor (1)		
	drobný materiál (1)		
	sada lišty stěračů (1)		
	brzdový kotouč P (1)		
	baterie (1)		
	brzdová kapalina (1,15)		
práce	silentblok L, přední (0,7)		
	filtr pylový (0,2)		
	brzdová kapalina (0,7)		
	brzdový kotouč LZ (0,7)		
	d+m kolo LP (0,4)		
	stírátko stěračů (0,2)		
	výměna baterie (0,4)		
	brzdový kotouč LP (0,7)		
	tyč před. Stabilizátor (0,4)		
	odvzdušnění spojovacího okruhu (0,2)		
2.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	72885	BB5110171868
práce	2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (4)		
15.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	77260	BB5110214747
materiál	185/60R15 84T WRD4 (4)		
práce	1-BALÍK (komplet p?ezutí standart) (4)		
18.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	84048	BB5110218766
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
7.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	85370	BBPF1910112178
materiál	poplatek EMISE (1)		
	poplatek STK (1)		
	zajištění STK (1)		
práce	zkušební jízda (1)		
	kontrola osvětlení (0,3)		
	diagnostika motoru (1)		
21.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	x	AAPF1910114510
práce	poškození vozu - živel (1)		
22.10.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192087619
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	86148	BB5110295180
materiál	Obal na pneu (2)		
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
24.1.2020	ELIT CZ s.r.o.	88523	BBPF2010092212
materiál	filtr kabinový (1)		
	brzdová kapalina (1)		
	dezinfekční sprej (1)		
	drobný materiál (1)		
	nemrznoucí kapalina (0,5)		
	žárovka světlometu (1)		
	žárovka parkovací (1)		
	lišty stěračů (1)		
	olej motorový (5)		
	podložka vypustní (1)		
	filtr palivový (1)		
	filtr vzduchový (1)		

Report vozidla - servis

materiál	filtr olejový (1)
práce	žárovka parkovací (0,2)
	žárovka světlometu (0,3)
	parkovací brzda (0,2)
	kontrola přední nápr. (0,5)
	dezinfekční sprej (0,3)
	stíraátka stěračů (0,2)
	diagnostika (0,75)
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)
	filtr vzduchový (0,1)
	filtr palivový (0,3)
	kontrola DO (0,3)
	odvzdušnění napájecího okruhu (0,2)
	brzdová kapalina (0,3)
	filtr pylový (0,1)

29.9.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	100331	BB5110408095
práce	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (220)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		