

# Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ9969 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4014933

Aktuálně najeto Km: 114482



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
31.5.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001198
práce	12-BALÍK (osa demont/mont bez vyvážení) (4)		
24.8.2016	VEROLD Benešov, spol. s r.o.	30197	BB11371336
materiál	nastavec filtru s těsnění (1)		
	vložka filtru prachov. (1)		
	režijní materiál (29)		
	čistič klimatizace (0,5)		
	olej motorový (5)		
	kroužek (1)		
práce	doplnění + dezinfekce klima (0,3)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	prostředek chladící vyp+napl. (0,6)		
24.11.2016	AG Experts s.r.o.	x	AAFV16012267
práce	oprava čelního skla (1)		
25.11.2016	Kooperativa pojišťovna	x	AA4162157591
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
30.11.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001299
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
2.5.2017	VEROLD Benešov, spol. s r.o.	59218	BB1138891
materiál	vložka filtru s filtrem (1)		
	nastavec filtru s těsnění (1)		
	čistič (0,5)		
	směs do ost. (1)		
	olej motorový (5)		
	kroužek (1)		
	čistič paliva (1)		
	režijní materiál (60)		
	destilovaná voda (1)		
práce	filtr prachový a pylový (0,1)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
	klimatizace (0,5)		
	čistič paliva vznet.m (0,3)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
31.5.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001491
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
30.11.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001758
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001933
materiál	Ventil osobní (2)		
	185/60R15 88T WINTER RESPONSE 2 MS XL (2)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)		
20.8.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	79912	BB5110112448
materiál	Ventil osobní (4)		

# Report vozidla - servis

práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)  
2-BALÍK (komplet p?ezutí 16".17"+ALU) (4)

<b>25.10.2018</b>	<b>ELIT CZ. s.r.o.</b>	<b>92219</b>	<b>BBPF1810106909</b>
materiál	drobný materiál (1) vzpěra stabiliz (1) sada. lišty stírací (1) vzpěra stabiliz (1) tlumič pérování LZ (1) tlumiče LZ (1) tlumiče PZ (1) brzdový kotouč L (1) doraz tlumiče L (1) filtr vzduchový (1) brzdový kotouč P (1) brzdová kapalina (1,15) filtr pylový (1) brzdové obložení (1) tlumič pérování PZ (1) olej motorový (4,9) podložka výpustní (1) filtr olejový (1)		
práce	brzdový kotouč LZ (0,3) brzdový t. (0,7) odvzdušnění brzdový okruh (0,5) výměna pylový filtr (0,1) D/M ztížen (1,6) odvzdušnění spojkového okr. (0,2) čištění brzd (0,3) servisní prohlídka (0,9) filtr vzduchový (0,1) brzdová kapalina (0,3) stíratka stěračů (0,2) tlumič (0,4) tlumič pérování LZ (0,2) držák brzd (0,7) tyč. před. Stabilizátor (0,4)		
<b>10.12.2018</b>	<b>Prokservis s.r.o.</b>		<b>AA110180269</b>
práce	poškození P/Z nárazníku (1)		
<b>25.2.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>x</b>	<b>BB5110197130</b>
materiál	Obal na pneu (4)		
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
<b>23.4.2019</b>	<b>Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.</b>	<b>96100</b>	<b>BB5110219715</b>
práce	Resetování tlakupneu TPMS/vozidlo (1) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
<b>24.9.2019</b>	<b>Kooperativa pojišťovna a.s.</b>		<b>AA4182151666</b>
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
<b>12.12.2019</b>	<b>ELIT CZ s.r.o.</b>	<b>107000</b>	<b>BBPF1910119278</b>
materiál	filtr kabinový (1) filtr palivový (1) olej motorový (4,9) drobný materiál (1) filtr olejový (1) šroub (1)		
práce	kontrola tažného zařízení (0,1) filtr pylový (0,1) filtr palivový (0,3) doplňkové inspekční práce (0,5)		

# Report vozidla - servis

práce prohlídka s výměnou oleje (0,9)

**11.6.2020** **ELIT CZ, spol. s r.o.** **107000** **AAPF2010104566**

práce Pojistná událost (1)

**11.6.2020** **ELIT CZ, spol. s r.o.** **107000** **AAPF2010104583**

práce Náhradní vozidlo (1)

**29.7.2020** **ČSOB Pojišťovna, a. s.** **107000** **AA2194024573**

práce Pojistné plnění (1)

**27.8.2020** **ELIT CZ, spol. s r.o.** **107000** **AAPF2010111509**

práce Poškození náhradního vozidla (1)

**16.9.2020** **ContiTrade Services s.r.o.** **107000** **BB255030891**

práce Výměna na letní + Uložení zimních (1)

**26.11.2020** **ELIT CZ, spol. s r.o.** **112150** **BBPF2010120923**

materiál Výpustní šroub (1)

Palivový filtr (1)

Drobný materiál (1)

Nemrzoucí kapalina (1)

Brzdová kapalina (1,5)

Kapalina do ostřikovače (4)

Kabinový filtr (1)

Olejový filtr (1)

Motorový olej (4,9)

Haléřové vyrovnání (1)

práce Výměna brzdová kapalina (0,3)

Doplňkové inspekční práce (0,5)

Servisní prohlídka 120 tis km (0,9)

Provést dezinfekce klimatizace (1)

Odvzdušnění spojkového okruhu (0,2)

Výměna palivový filtr (0,3)

Zkontrolovat tažné zařízení (0,1)

Výměna pylový filtr (0,1)

**1.12.2020** **ELIT CZ, spol. s r.o.** **112510** **BBPF2010121459**

materiál Řemen pomocný (1)

Haléřové vyrovnání (1)

Drobný materiál (1)

Vodní čerpadlo (1)

Ložisko napínák (1)

Sada rozvodů (1)

Nemrzoucí kapalina (8)

práce Provést KTS/VAG (1)

Zkušební jízda (1)

Výměna vodní čerpadlo (0,5)

Výměna ložisko napínáku ře (0,9)

Výměna sada rozvodů (2,8)