

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 5AR4975 VW Touran II Combi

VIN: WVGZZZ1TZH012175

Aktuálně najeto Km: 127927



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
30.11.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001299
materiál	205/60R16 92H WINTER SPT 5 (4)		
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
28.2.2017	K.E.I. Group, s.r.o.	22831	AA196061
práce	poškození přední části vozidla (1)		
31.3.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001414
práce	10-BALÍK (oprava defektu ztížená) (1)		
3.4.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	22831	AA4172008590
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
7.4.2017	Auto Vysočina s.r.o.	29701	BB1517557
materiál	stír.lista (1)		
	drobný materiál (1)		
	šroub (1)		
	nastavec filtru s těsnění (1)		
	olej motorový (4,6)		
	aditiv chlad.kapaliny (0,3)		
	glacidet (2,5)		
práce	2 lišty stírací (0,3)		
	prostředek redukční (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
28.4.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001447
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
10.8.2017	Kooperativa pojišťovna a.s.	22831	AA4172008590
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
27.9.2017	Auto Vysočina s.r.o.	58574	BB15171581
materiál	olej motorový (4,6)		
	šroub (3)		
	drobný materiál (1)		
	1 sada brzdových destiček (1)		
	kent víceúč. (0,3)		
	glacidet I (3)		
	nastavec filtru s těsnění (1)		
	aditiv (0,2)		
	kroužek těs (1)		
	vložka filtrační (1)		
	olej do převo (6)		
	vložka (1)		
	šroub (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,21)		
	2 kolo kompletní (0,3)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,4)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
	olej převodový (1)		
	4 segmenty třecí (0,6)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702

Report vozidla - servis

práce	2-BALÍK(komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
materiál	205/60R16 92H SPT BLURESPONSE (4)		
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
28.6.2018	K.E.I. Group s.r.o.	68664	BB208734
materiál	olej motorový (1)		
práce	doplnění oleje (0,1)		
25.10.2018	ELIT CZ s.r.o.		AAPF1810107020
práce	poškození LP části vozidla (1)		
29.10.2018	ELIT CZ s.r.o.	71398	BBPF1810107249
materiál	podložka (1)		
	drobný materiál (1)		
	filtr kabinový (1)		
	filtr olejový (1)		
	olej motorový (4,7)		
práce	filtr pylový (0,1)		
	servisní prohlídka (0,9)		
2.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	72140	BB5110171869
materiál	205/60R16 92H WINTER SPT 5 (2)		
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16",17"+ALU) (4)		
21.3.2019	AG Experts s.r.o.	x	AAFV19005660
práce	poškození čelního skla (1)		
29.3.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192033188
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
31.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	83055	BB5110242255
práce	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
17.6.2019	ELIT CZ s.r.o.	85304	BBPF1910103989
materiál	drobný materiál (1)		
	šroub (1)		
	olej motorový (4,7)		
	filtr olejový (1)		
	filtr vzduchový (1)		
	filtr palivový (1)		
práce	filtr vzduchový (0,2)		
	odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)		
	filtr palivový (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
15.7.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4182130348
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
30.7.2019	AG Experts s.r.o.		AAFV19015066
práce	poškození čelního skla (1)		
9.9.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.		AA4192093113
práce	pojistné plnění Koop. Poj. (1)		
29.11.2019	Business Lease s.r.o.	x	BB267523

Report vozidla - servis

práce relokace pneumatik (1)

6.12.2019 **ELIT CZ s.r.o.** **98888** **BBPF1910118625**

materiál nemrznoucí kapalina - OEM G12 (0,5)

drobný materiál (1)

brzdová kapalina (1)

práce Servisní prohlídka 3. rok (0,7)

Výměna brzdová kapalina (0,3)

Doplňkové inspekční práce (0,4)

25.1.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **99396** **BB5110307744**

práce 2A-BALÍK (komplet p?ezutí 16") (4)

22.4.2020 **goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **108610** **BB5110352949x1**

práce 2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)

1.9.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **118371** **BB5110401939**

práce 10-BALÍK (oprava defektu ztížená) (1)
