

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 5AT4290 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH0H4014072

Aktuálně najeto Km: 71153



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
19.12.2016	Autocentrum Lukáš s.r.o.	x	AA1612403426
práce	poškození pravé přední části vozidla (1)		
24.2.2017	Autocentrum Lukáš s.r.o.	6306	AA1712400490
práce	oprava zadní části vozidla (1)		
6.4.2017	Kooperativa pojišťovna	6306	AA4172035547
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
28.4.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001447
práce	3-BALÍK (SADAzaSADU - celá kola do 16") (4)		
12.5.2017	AG Experts s.r.o.	x	AAFV17006044
práce	oprava čelního skla (1)		
25.5.2017	Kooperativa pojišťovna	x	AA4172078354
práce	pojistné p.hrazeno Koop (1)		
31.10.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001702
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)		
6.3.2018	AUTOCENTRÁLA s.r.o.	29941	BB1831310554
materiál	nastavec filtru s těs. (1)		
	šroub (1)		
	vložka (1)		
	olej motorový (4,9)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	filtr prachový a pylový (0,1)		
30.4.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001966
materiál	PE obal (4)		
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
10.1.2019	Allianz pojišťovna a.s.	x	AA2017114332
práce	pojistné plnění Allianz (1)		
26.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42894	BB5110167848
práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
28.5.2019	ELIT CZ s.r.o.	44136	BBPF1910102463
materiál	čištění předních brzd (0,5)		
	drobný materiál (1)		
	filtr olejový (1)		
	šroub (1)		
	nemrzoucí kapalina (0,5)		
	žárovka (1)		
	lišty stěračů (1)		
	olej motorový (4,9)		
práce	stírátka stěračů (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
	čištění předních brzd (0,4)		

Report vozidla - servis

práce žárovka (0,2)

31.5.2019 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **47590** **BB5110224207**

práce 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)

26.5.2020 **Prokservis s.r.o.** **54887** **BB110200123**

materiál vzduchový filtr Bosch (1)

olejový filtr Filtron (1)

čistič brzd Wuerth (1)

chladící kapalina G13 (0,5)

kabinový filtr Filtron (1)

palivový filtr Bosch (1)

olej motorový Shell 0W30 VW50700 (4,5)

práce přezutí zimních pneu na letní kola, vyvážení (1)

servisní prohlídka (1,5)

diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)

11.9.2020 **ELIT CZ, spol. s.r.o.** **57585** **BBPF2010113135**

materiál Drobný materiál (1)

Kapalina do (1)

Podtlakové potrubí (1)

Haléřové vyrovnání (1)

Držák zad parko (1)

práce Provést Diagnostika (1)

Provést EM (1)

Provést STK (1)

Zajištění STK (1)

Výměna podtlakové potrubí (0,2)

Výměna držák zad parkovací (0,1)

Demontáž a montáž zadní ná (0,7)

5.11.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **59836** **BB5110430337**

práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (540)

Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)

3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (4)