

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 4AZ9971 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH7G4015105

Aktuálně najeto Km: 114411



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
22.1.2016	AUTO HÉGR a.s.	4846	BB103160224
materiál	velkoplošné kryty kol (1)		
29.4.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001181
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
30.6.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001208
materiál	5-BALÍK (oprava defektu základní) (2)		
práce	2-BALÍK (komplet přezutí 16", 17"+ALU) (2)		
30.11.2016	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446001299
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
13.3.2017	Auto Hlaváček a.s.	29699	BBFVS1211701229
materiál	nast.filtr (1)		
	zimní směs do ostř. (1)		
	vložka filtru s filtrem (1)		
	olej motorový (4,6)		
	originální chladící kapal (0,3)		
práce	filtr prachový a pylový (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
31.3.2017	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5446001414
práce	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU - celá kola) (4)		
15.3.2018	AUTO Hlaváček a.s.	49930	BBFVS1211801409
materiál	185/60/15 84T (1)		
	vložka (1)		
	zimní směs (2)		
	olej motorový (1)		
	bzds ventil (1)		
	čistič paliva (1)		
	1 sada aero stírátek (1)		
	ocelový disk (1)		
	závaží (2)		
práce	kolo kompletní (0,1)		
	pneu (0,2)		
	kolo kompletní (0,2)		
	filtr prachový a pylový (0,2)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,5)		
	prohlídka (0,5)		
	čistič paliva (0,3)		
	lišta stírací (0,2)		
31.5.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	x	BB5446002001
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU 16,17") (4)		
6.6.2018	Porsche Inter Auto s.r.o. - Ostrava	57053	BB5380408647
práce	motor (0,1)		
	schránka odkládací (0,4)		
	čištění topení (0,7)		

Report vozidla - servis

28.6.2018	Porsche Inter Auto CZ - Heller Ostrava	59924	BB5380409933
materiál	kapalina brzdová (1)		
	šroub (1)		
	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (4,9)		
práce	brzdová kapalina (0,3)		
	soustava spojky (0,2)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
2.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	71043	BB5110132680
práce	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
24.1.2019	Porsche Inter Auto CZ - AUTO Heller Ostrava	82970	BB5390401147
práce	olej motorový (0,5)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,5)		
29.3.2019	Auto Heller - Porsche Inter Auto CZ	90617	BB5390404626
materiál	vložka (1)		
	nástavec filtru (1)		
	olej motorový (4,9)		
	šroub (1)		
práce	vložka filtru (0,1)		
	servis výměny oleje (0,5)		
17.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	93317	BB5110217517
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
7.10.2019	ELIT CZ s.r.o.	99967	BBPF1910112168
práce	zkušební jízda (1)		
	diagnostika (1)		
	zajištění STK (1)		
	poplatek EMISE (1)		
	poplatek za STK (1)		
19.12.2019	Autocentrum Přerov CZ s.r.o.		BBFA01180219
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
19.12.2019	Autocentrum Přerov CZ s.r.o.	104281	BBFA01180222
práce	f.vyhledávání chyb (0,3)		
	kryt motoru vrchní (0,2)		
	potrubí podtlakové (0,4)		
17.1.2020	Prokservis s.r.o.	82181	BB110200007
materiál	olejový filtr Filtron (1)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	O - kroužek - OR (2)		
	těsnění - OR (1)		
	těsnění - OR (1)		
	turbodmychadlo Garret - OR (1)		
	čistič (1)		
	vzduchový filtr Mann (1)		
práce	olejová vana D+M (kontrola sacího koše olejového čerpadla) (2)		
	kontrola tlaku oleje, kontrola odtokové trubky (1)		
	přeprava vozidla do servisu Olomouc - Cvrčovice (1)		
	servisní práce - turbodmychadlo D+M (včetně práce na podskupinách) (11)		
	diagnostika Bosch, základní nastavení (1)		
	geometrie (z důvodu demontáže nápravy) (1)		
	čištění vzduchové části od turbodmychadla k motoru (2)		

Report vozidla - servis

20.2.2020	ContiTrade Services s.r.o.	101448	BB2000365425x1
práce	Sezónní uskladnění 15-17 - 4ks/den (125)		
21.2.2020	ContiTrade Services s.r.o.	101448	BB2000365425x1
práce	Transport (4)		
28.2.2020	Business Lease s.r.o.		BB274522
práce	relokace pneumatik (1)		
25.6.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	106932	BB5110389922
materiál	Závaží 60g (4)		
	215/45R16 90V PRIMACY3 EL (4)		
	Ventil osobní (4)		
práce	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		
	PŘÍPLATEK: 16", 17" (4)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
5.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	110592	BB5110430338
materiál	Ventil osobní (4)		
	185/60R15 84T WINTER RESPONSE 2 MS (4)		
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (512)		
	1-BALÍK (komplet přezutí standart) (4)		