

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AS2371 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW057496

Aktuálně najeto Km: 73592



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
12.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110128807
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
24.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	17903	BB5110142760
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
2.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	28796	BBPF1910097832
materiál	filtr kabinový (1)		
	sada stěračů (1)		
	filtr olejový (1)		
	drobný materiál (1)		
	olej motorový (4,7)		
práce	filtr pylový (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
	sada lišty stěračů (0,3)		
12.8.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	41882	BB5110398280
materiál	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
	205/60R16 92V UG PERF G1 (4)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	Rezervní kolo (kontrola, dofoukání) (1)		
13.8.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	51109	BB5110398415
materiál	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	Rezervní kolo (kontrola, dofoukání) (1)		
3.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	62500	BB5110426618
materiál	Rezervní kolo (kontrola, dofoukání) (1)		
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (332)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		