

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AE5498 Audi A3 Sedan

VIN: WAUZZZ8VXH1063689

Aktuálně najeto Km: 73026



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
27.6.2018	ROS, a.s.	18683	BB1849666
materiál	olej motorový (5)		
	filtr oleje (1)		
	šroub (1)		
práce	vym. Oleje (0,8)		
30.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	29227	BB5110145657
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
28.11.2018	Elit CZ, spol. s.r.o.	30016	BBPF1810110141
materiál	podložka (1)		
	drobný materiál (1)		
	olejový filtr (1)		
	olej motorový (4,7)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (1,5)		
21.12.2018	Auto Jarov. s.r.o.	33951	BB8080038158
materiál	hadice podtlaková (1)		
	hadice (1)		
práce	kontrola podtlaku sys. (0,5)		
	výměna podtlakových hadic (1)		
	f.vyhledávání chyb (0,5)		
8.2.2019	ÚAMK a.s.	x	BB2191400028
práce	zapůjčení náhradního vozidla (2)		
1.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	42206	BB5110206260
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (612)		
	2A-BALÍK (komplet p?ezutí 16") (4)		
8.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	40282	BBPneux
práce	Kola - Pneu - Výměna na letní (1)		
29.7.2019	ELIT CZ s.r.o.	49934	BBPF1910107037
materiál	drobný materiál (1)		
	šroub (1)		
	olej motorový (4,7)		
	filtr vzduchový (1)		
	filtr olejový (1)		
	filtr kabinový (1)		
práce	filtr vzduchový (0,1)		
	filtr pylový (0,1)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,8)		
3.9.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110265625
práce	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (1)		
6.12.2019	Porsche Inter Auto Brno s.r.o.	55598	BB3901125162
materiál	baterie (1)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,56)		
	akumulátor nabíjet (0,1)		
	4x pneu výměna (1,2)		
	akumulátor výměna (0,3)		

Report vozidla - servis

práce akumulátor kontrola (0,1)

19.5.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **61401** **BB5110371861**

práce 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)

6.10.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **67666** **BB5110410238**

práce 3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)

10-BALÍK (oprava defektu ztížená) (1)

16.10.2020 **ELIT CZ, spol. s r.o.** **67673** **BBPF2010116848**

materiál Drobný materiál (1)

Brzdový kotouč (1)

Brzdový kotouč (1)

Kapalina do ostřikovače (1,5)

Nemrznoucí kapalina (1)

Sada brzdových destiček (1)

Haléřové vyrovnání (1)

práce Výměna brzdový kotouč LZ (0,4)

Demontáž a montáž kolo LZ (0,3)

Výměna brzdového obložení (0,2)

5.2.2021 **LKQ CZ s.r.o.** **71880** **BB5390102607**

materiál Brzdové destičky (1)

Kabinový filtr (1)

Výpustní šroub (1)

Motorový olej (4,7)

Olejový filtr (1)

Drobný materiál (1)

práce Demontáž a montáž kolo LP (0,3)

Výměna sada předních brzd destiček (0,4)

Výměna pylový filtr (0,1)

Servisní prohlídka 4. rok (1,5)

Provést promazání čepů (0,5)