

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AJ0154 VW Touran II MP Combi

VIN: WVGZZZ1TZJW001508

Aktuálně najeto Km: 84421



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
8.11.2017	Karel Frolík - AUTOSERVIS	8773	BBFA1747001
materiál	kryt (1)		
	metaliza (1)		
práce	karoserie lak (0,3)		
	těleso zpětného zrcátka lak (0,2)		
	těleso zpětného zrcátka d+n (0,1)		
14.3.2018	Karel Frolík - AUTOSERVIS	16181	BBFA1848093
materiál	vstříkovací tryska (1)		
práce	ventil vst. (0,3)		
	kryt motoru (0,2)		
	f.vyhledávání chyb (0,5)		
8.8.2018	Karel Frolík Autoservis	28775	BBFA1849528
materiál	olej motorový (4,7)		
	chladící kapalina G13 (0,5)		
	nástavec filtru (1)		
	kr. těsnění (1)		
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
9.8.2018	Karel Frolík - AUTOSERVIS	x	AAFA1849534
práce	poškození čelního skla (1)		
12.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110128806
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
19.9.2018	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4182110504
práce	pojistné plnění Koop. (1)		
10.10.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	35075	BB5110135953
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (4)		
26.4.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	48413	BB5110222788
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU - 16") (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (792)		
20.8.2019	Karel Frolík- AUTOSERVIS	59313	BBFA1953176
materiál	nástavec filtru (1)		
	desinfekce klimatizace (1)		
	chladící kapalina (0,5)		
	drobný materiál (1)		
	vložka filtru (1)		
	kryt těsnění (1)		
	olej motorový (4,7)		
práce	filtr prachový a pylový (0,1)		
	klimatizace dezinfekce (0,4)		
	rozšířený rozsah prohlídky (0,4)		
	prohlídka s výměnou oleje (0,9)		
14.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	71618	BB5110370490
materiál	205/60R16 92H SPT BLURESPONSE (4)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	2A-BALÍK (komplet přezutí 16") (4)		

Report vozidla - servis

práce USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (788)

19.8.2020	Karel Frolík - AUTOSERVIS	76188	BBFA2056667
materiál	BRZDOVÁ KAPALINA (1,15)		
	AD Blue (0,9)		
	NASTAVEC FILTRU S TESNENÍ (1)		
	OLEJ 0W30/504.00/507.00 (4,7)		
	Drobný a pomocný Materiál (1)		
	KR.TĚS./Cu/. A14X20 (1)		
	STIR.LISTA (1)		
práce	2 Listy stírací demontaz a montaz (0,1)		
	Servis vymeny brzdove kapaliny (0,3)		
	Prohlídka s vymenou oleje (0,9)		
	Soustava spojky odvzdušnit (0,3)		
	Prostředek redukční proverit a doplnit (0,1)		

29.9.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	79833	BB5110408100
práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (552)		

23.10.2020	Prokservis s.r.o.	79958	BB110200282
práce	přezutí letních pneu na zimní kola, vyvážení (1)		

2.11.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	80142	BB5110425183
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	Uložení do skladu -bez poplatku (4)		
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)		

5.11.2020	Prokservis s.r.o.	79958	AA110200284
práce	Pojistná událost (1)		

15.12.2020	Prokservis s.r.o.	79958	AA110200326
práce	Pojistná událost (1)		

18.2.2021	Kooperativa pojišťovna, a.s.	79958	AA4202105101
práce	Pojistné plnění (1)		