

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AJ6180 VW Sharan Combi

VIN: WVVZZZ7NZHV242830

Aktuálně najeto Km: 104350



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
23.3.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s. práce zapůjčení NV (1)	x	AA3351800067
29.3.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s. práce výměna čelního skla (1)		AA1311800675
29.3.2018	Autosalon Klokočka Centrum a.s. práce poškození pravé přední části vozidla (1)	x	AA1311800686
29.3.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (výměna SADAzaSADU) (4)	x	BB5446001933
23.4.2018	Kooperativa pojišťovna, a.s. práce pojistné p.hrazeno Koop (1)		AA4182038598
10.9.2018	Prokservis s.r.o. materiál olej motorový (5) vzduchový filtr Filtron (1) chladící kapalina G13 (1) AdBlue (12) čistič brzd Wuerth (1) olejový filtr Filtron (1) práce diagnostika závad, kódování servisního intervalu (1) servisní prohlídka (1,2) doplnění AdBlue (0,2)	29971	BB110180175
21.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. práce Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1) 3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		BB5110130451
12.12.2018	ELIT CZ s.r.o. práce poškození předního nárazníku (1)	x	AAPF1810111249
12.1.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o. práce Kola - Komplet - Výměna na zimní + Uložení letních (1)	38029	BB5110176302
26.2.2019	ČPP pojišťovna a.s. práce pojistné plnění ČPP (1)	x	AA2186003724
13.3.2019	Europe Asistance a.s. práce zapůjčení NV (1)	x	AA30023856
18.3.2019	Prokservis s.r.o. práce seřízení světel (0,5) diagnostika Bosch Esi (1)	50074	BB110190075
29.3.2019	Business Lease s.r.o. práce nelikvidní položka (1)	x	AA248326

Report vozidla - servis

23.4.2019	Prokservis s.r.o.	53695	BB110190112
materiál	AdBlue (15)		
práce	doplnění AdBlue (0,2)		
7.5.2019	Prokservis s.r.o.	x	AA110190105
práce	poškození předního nárazníku (1)		
7.5.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	52619	BB5110214610
práce	Kola - Komplet - Výměna na letní + Uložení zimních (1)		
24.5.2019	Kooperativa pojišťovna a.s.	x	AA4192048266
práce	pojistné plnění Koop.poj. (1)		
6.6.2019	Česká Pojišťovna a.s.	x	AA6771710
práce	pojistné plnění ČP (1)		
	pojistné plnění ČP (1)		
3.7.2019	Prokservis s.r.o.	61055	BB110190170
materiál	pasta na brzdy Ceramic (1)		
	vzduchový filtr Filtron (1)		
	filtr pro DSG (1)		
	čistič brzd Wuerth (1)		
	kabinový filtr Filtron (1)		
	olej pro DSG (6)		
	AdBlue (10)		
	olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)		
	čistič klimatizace Wuerth (1)		
	olejový filtr Filtron (1)		
práce	přední brzdové destičky TRW (1)		
	přední brzdové destičky D+M (0,7)		
	čištění klimatizace (0,5)		
	doplnění AdBlue (0,2)		
	servisní prohlídka (2,5)		
	diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)		
10.12.2019	ELIT CZ s.r.o.	x	AAPF1810111051
práce	zapůjčení náhradního vozidla (1)		
20.12.2019	Prokservis s.r.o.	81368	BB110190347
materiál	baterie do klíčku (1)		
	žárovka H7 OSRAM (1)		
práce	diagnostika Bosch Esi (1)		
	výměna žárovky (0,2)		
	výměna baterie v klíčku (0,1)		
13.1.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	75342	BB5110295191
práce	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		
	3-BALÍK (vým?na SADAzaSADU standart) (4)		
	USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (788)		
21.5.2020	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	95532	BB5110372722
materiál	Závaží 60g (4)		
	215/60R16 95V PREMIUMCONTACT 2 VW CS (2)		
	Ventil osobní (2)		
práce	Uložení do skladu -bez poplatku (1)		
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (748)		
	3-BALÍK (výměna SADAzaSADU standart) (2)		
	PŘÍPLATEK: 16", 17" (2)		
	Resetování tlaku pneu TPMS/vozidlo (1)		

Report vozidla - servis

práce 1-BALÍK (komplet přezutí standart) (2)

26.5.2020 **Prokservis s.r.o.** **96935** **BB110200122**

materiál šroub 3x25 (8)
přední stěrátka Bosch (1)
práce výměna stěračů (0,15)
upevnění plastu pod motorem (1)

3.9.2020 **Prokservis s.r.o.** **90180** **BB110200065**

materiál čistič brzd Wuerth (1)
kabinový filtr Filtron (1)
olej motorový Shell 0W30 VW50700 (5)
olejový filtr Filtron (1)
vzduchový filtr Filtron (1)
palivový filtr Filtron (1)
AdBlue (10)
práce diagnostika závad, kódování servisního intervalu Bosch Esi (1)
servisní prohlídka (1,4)
doplnění AdBlue (0,2)