

Report vozidla - servis

SPZ / Vozidlo: 6AL8713 VW Sharan Combi

VIN: WVVZZZ7NZJV007599

Aktuálně najeto Km: 180089



Datum	Servis	Stav Km	Číslo zakázky
21.4.2018	Auto Vysočina s.r.o.	30506	BB1518643
materiál	močovina (2) drobný materiál (1) nastavec filtru s těs. (1) šroub (1) olej motorový (4,7) kent víceúčel. (0,1) glacidet (4) šroub (5)		
práce	f.vyhledávání chyb (0,12) prohlídka s výměnou oleje (0,9) prostředek redukční (0,1) 4 hadice (0,1)		
18.9.2018	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.		BB5110129689
práce	3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16.17") (4)		
24.10.2018	Auto Vysočina s.r.o.	60809	BB15181919
materiál	tuk mazací (0,3) aditiv chladící kap. (0,3) glacidet zimní (4) nástavec filtru (1) filtr prachový (1) destičky (1) drobný materiál (1) kroužek (1) olej převodový (6) olej motorový (4,7) vločka (1)		
práce	filtr prachový a pylový (0,1) hadice (0,1) střecha posuvná (0,2) kolo kompletní (0,3) segmenty třecí (0,7) rozšíření rozsah prohlídky (0,4) prohlídka s výměnou oleje (0,9) f.vyhledávání chyb (0,23) olej převodový (0,9)		
8.2.2019	Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.	61790	BB5110176717
materiál	205/60R16 92H WINTER SPT 5 (2)		
práce	2-BALÍK (komplet p?ezutí 16",17"+ALU) (2) 3A-BALÍK (vým?na SADAzaSADU 16,17") (2) USKLADN?NÍ - (pneu/sada za 1 den) (856)		
17.4.2019	ELIT CZ s.r.o.	91500	BBPF1910099205
materiál	šroub (1) bosh aero (1) filtr palivový (1) filtr vzduchový (1) filtr olejový (1) drobný materiál (1) olej motorový (4,6)		
práce	stírátka stěračů (0,2) filtr vzduchový (0,2) filtr palivový (0,2) odvzdušnění napájecího okruhu (0,1)		

Report vozidla - servis

práce prohlídka s výměnou oleje (0,9)

2.10.2019 **Auto Vysočina s.r.o.** **117566** **BB15191919**

materiál	díl spojovací (2)
	aditiv chladící kapaliny (0,4)
	šroub (1)
	hadice podtlaková (0,5)
	drobný materiál (1)
	glacidet zimní (3)
	šroub (5)
	filtr prachový (1)
	vložka (1)
	olej do převodovky - OR (6)
	nástavec filtru (1)
	díl spojovací (2)
	kroužek těsnící (1)
	destičky (1)
	kent víceúčelový tuk (0,2)
	olej motorový (4,7)
práce	prohlídka s výměnou oleje (0,9)
	f.vyhledávání chyb (0,5)
	potrubí podtlakové (0,3)
	2 kolo kompletní d+m (0,3)
	filtr prachový a pylový (0,1)
	rozšířený rozsah prohlídky (0,4)
	oprava podtlakového vedení (0,3)
	olej převodový (0,9)
	4 segmenty třecí (0,7)
	střecha posuvná čištění (0,2)

24.1.2020 **Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **124458** **BB5110307117**

práce	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)
	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (644)

8.4.2020 **ELIT CZ s.r.o.** **148500** **BBPF2010099464**

materiál	JL 51791 Výpustní šroub olej (1)
	Haléř.vyrovnání - výstup ZAK (1)
	Drobný materiál (1)
	olej motorový (4,7)
	OX787D Olejový filtr (KNECH) (1)
práce	Servisní prohlídka 150 000 k (0,9)

27.4.2020 **goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.** **149949** **BB5110360027x1**

práce	USKLADNĚNÍ - (pneu/sada za 1 den) (628)
	3A-BALÍK (výměna SADAzaSADU - 16") (4)