

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AK5751 Audi A4 II quattro Combi

VIN: WAUZZZF49HA179296

Aktuálně najeto Km: 139125

Koupeno: 29.8.2017

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
23.5.2019	V prostoru krytých garáží jsem v úzkém prostoru neodhadl a podcenil výšku obrubníku a odřel jsem ze spodku levý práh u zadního kola. import z BL prehledu	68 389		27 034
22.12.2018	"Během jízdy na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno zřejmě odlétnul kamínek z kolemjedoucího vozidla přímo do čelního skla mého vozu o způsobilo prasklinu na čelním skle. import z BL prehledu	41 300	0	10 537
19.1.2018	odlétl kámen odlétl kámen	7 610		9 883
15.7.2019	Vlastní zav.	80 271		27 034
8.1.2019	čelní sklo		0	10 537
25.1.2018	čelní sklo	10 110		9 883
Celkové náklady na opravu vozidla:		94 908	0	94 908