

# Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 6AX1443 Audi A4 II quattro Sedan

VIN: WAUZZZF49JA064879

Aktuálně najeto Km: 112828

Koupeno: 15.12.2017

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
5.7.2020	Při jízdě po dálnici zřejmě odražený kámen udělal důlek do střechy import z BL prehledu	106 000		3 283
5.7.2020	při jízdě po dálnici odražený kámen poškodil pravou zadní bočnici import z BL prehledu	106 000	0	1 708
7.7.2020	nevím, zjištěno při předávání vozidla do autoservisu import z BL prehledu	106 000		6 752
14.6.2020	Po příchodu na parkoviště jsem zjistil poškození předních a zadních pravých dveří import z BL prehledu	102 535	0	12 765
4.4.2020	Při příchodu k vozidlu jsem zjistil poškození na pravé straně přední kapoty. import z BL prehledu	98 523		8 361
4.6.2020	Při příchodu k vozidlu jsem zjistil poškození levého zadního blatníku import z BL prehledu	102 002	0	9 045
30.12.2018	Levým předním kolem jsem najel do hluboké praskliny ve vozovce, čímž došlo k poškození spodního krytu motoru a také přeního nárazníku import z BL prehledu	44 255		17 388
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444		9 046
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444	0	12 765
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444		8 362
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444	0	6 752
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444		3 283
28.7.2020	Viz detail faktur	106 444	0	1 708
28.2.2019	Vlastní zavinění	75 671		12 888
<b>Celkové náklady na opravu vozidla:</b>		<b>114 106</b>	<b>0</b>	<b>114 106</b>