

# Karta vozidla - servis PU

**SPZ / Vozidlo:** 6AS5350 VW Touran II MP Combi

**VIN:** WVGZZZ1TZJW057791

**Aktuálně najeto Km:** 134435

**Koupeno:** 10.2.2018

**Uživatel:**

**Status:** K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
20.1.2020	Od projíždějícího auta na dálnici D1 odlétl kamínek na přední sklo. import z BL prehledu	67 850		6 391
20.12.2019	Prekousane kabely hlodavcem import z BL prehledu	60 727	0	6 214
26.7.2018	Odlétnutý kamínek import z BL prehledu	9 568		7 181
8.1.2020	hlodavci	60 737		6 215
26.2.2020	čelní sklo	0	0	6 391

**Celkové náklady na opravu vozidla:** 32 392 0 32 392