

# Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 4AZ9969 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4014933

Aktuálně najeto Km: 114482

Koupeno: 11.10.2015

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
5.8.2019	Při odbočování vozidla, které jelo přede mnou, nezvládl řízení řidič protijedoucího motocyklu a naboural odbočujícímu autu přede mnou pravý zadní blatník, čímž se odrazil do boku pod kola mého vozidla a motocykl pak způsobil škodu na levém boku mého vozid import z BL prehledu	101 668		55 484
29.10.2018	Lehké odření zadního a předního levého nárazníku o sloup. import z BL prehledu	93 148	0	10 041
18.11.2016	Odlétl kámen Odlétl kámen	41 580		4 935
27.8.2020	Viz detail faktur	107 000		10 000
11.6.2020	Viz detail faktur	107 000	0	6 300
11.6.2020	Viz detail faktur	107 000		39 184
10.12.2018	Vlastní zaviněn	103 920	0	10 040
24.11.2016	čelní sklo			4 935
<b>Celkové náklady na opravu vozidla:</b>		<b>140 919</b>	<b>0</b>	<b>140 919</b>