

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 4AZ7655 Skoda Rapid Liftback

VIN: TMBAE6NH6G4014320

Aktuálně najeto Km: 152300

Koupeno: 11.10.2015

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
4.11.2020	Byla jsem na jednání na pobočce Lidlu v Pruhonicích a auto jsem zaparkovala na přilehlém parkovišti u prodejny. Posléze přišel pan na pobočku s tím, že do mě nacouval, jelikož měl automatickou převodovku a chybně si při odjezdu z parkovacího stání zařadil import z BL přehledu	141 093		57 922
20.10.2020	Při cestě z práce mě na dálnici D10 před Mladou Boleslavou zasáhl letící kámen do čelního skla, který byl uvolněn pohybem předemnou jedoucích vozidel. Jedná se o malé poškození ve spodní části nad stěrači. import z BL přehledu	140 261	0	1 500
27.9.2017	poškozen přední nárazník při parkování poškozen přední nárazník při parkování	43 177		4 859
6.5.2017	odlétl kámen odlétl kámen	34 471	0	5 041
20.1.2021	Viz detail faktur	141 093		4 800
14.1.2021	Viz detail faktur	141 093	0	53 122
11.11.2020	Viz detail faktur	141 140		1 500
4.12.2017	Vlastní zavinění	46 988	0	4 859
23.5.2017	čelní sklo			5 041
Celkové náklady na opravu vozidla:		138 644	0	138 644