

Karta vozidla - servis PU

SPZ / Vozidlo: 5AR4975 VW Touran II Combi

VIN: WVGZZZ1TZH012175

Aktuálně najeto Km: 127927

Koupeno: 9.8.2016

Uživatel:

Status: K prodeji



Datum	Popis události	Stav Km	Cena běžné	Cena mimoř.
16.7.2019	poškození skla od odlétnutého kamene import z BL prehledu	87 691		9 176
13.3.2019	Odlétnutý kamínek od kamionu. import z BL prehledu	80 100	0	6 943
19.9.2018	Poškození zaparkovaného vozidla import z BL prehledu	70 196		9 453
14.1.2017	Stret se zverí Stret se zverí	53 430	0	67 624
30.7.2019	Čelní sklo	95 392		9 176
25.10.2018	Vandalismus	88 273	0	9 453
21.3.2019	Čelní sklo			6 943
28.2.2017	Srážka se zvěří	22 831	0	67 624
Celkové náklady na opravu vozidla:		186 392	0	186 392